

اشاره:

بشر در طول حضورش بر کره خاکی، همواره از موهاب طبیعت استفاده برده و بویژه پس از انقلاب صنعتی، بهره برداری از طبیعت و منابع آن را با تخریب طبیعت درهم آمیخته است؛ و چون همواره سود خود را در این زمینه جستجو می کرده، بدون آنکه به وظایف خویش درباره طبیعت بنگرد یا بیندیشد، حوادث طبیعی پیرامون خود را - که گاه با وارد آمدن خساراتی همراه بوده - به بلیه یا بلایای طبیعی تعییر کرده است.^(۱) بدین ترتیب، چهره خشن خود را باید های ویرانگر همچون سیل، آتش‌نشان، طوفان، گردباد، زمینلرزه، رانش زمین و... به انسان نشان داده است. این بلایا و خطرات، بخشی از زندگی مابوده و همواره مارا تهدید می کند، می کشد و نابود می کند. یکی از این بلایای غیرمتربقه، سیل است که متأسفانه در چند ساله اخیر، آسیبهای مداوم آن روند صعودی داشته؛ به طوری که وقوع سیل در کشور در سال ۱۳۳۱ش.، تنها چهار مورد گزارش شده، در حالی که این آمار در سال ۱۳۷۵ش..، به ۱۸۵ مورد فروتنی یافته است. اما در این مقاله، به ایجاد از سیلهای استان گلستان ذکری به میان می آید. هنوز پنج سال از سیل غم انگیز نکادر مرداد ۱۳۷۵ نگذشته، در مرداد ۱۳۸۰ سیل ویرانگر دیگری در استان گلستان جاری شد و خسارت‌های مالی و جانی بسیاری به مردم منطقه وارد کرد و بسیاری را بی خانمان و داغدار نمود.^(۲)

دری بی این حادثه ناگوار، جاده مینودشت به بجنورد قطع گردید، ۲۵ روستای شهرستان کلاله در محاصره سیل قرار گرفت، بیش از ۱۵۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی تخریب گردید، تعدادی از هموطنان از بین رفتند و به رغم باز کردن دریچه های سد گلستان بادبی ۳۳۰۰ متر مکعب در ثانیه، باز هم انباستگی آب سد را دری بی داشت.^(۳) او با گذشت یک سال از این حادثه اسفلار، دری بارشهای شدید در مرداد ماه ۱۳۸۱ در حوزه گرگان ورد^(۴) در شرق استان گلستان، سیلاپ شدیدی به وقوع پیوست و متأسفانه موجب خسارات نسبتاً سنگینی به بخش های اقتصادی نظیر راهها، پلها، مزارع و باغات کشاورزی و نیز باعث تلفات جانی تعدادی از هموطنان شد. این سیلاپ، در محدوده ای بین ۳۷ تا ۳۷۰ عرض شمالی و ۱۵۵ طول خاوری در حوزه آبریز رودخانه گرگان ورد و اترک رخ داد و شدت سیلاپ در حوزه سد گلستان و حوزه گرگان ورد، بیش از سایر نقاط بوده است.

شدیدترین سیلاپ عمده همانند سیلاپ سال ۱۳۸۰، در رودخانه دوغ واقع شده که مسیر جاده مینودشت به بجنورد و پارک ملی گلستان در این حوزه قرار دارد.^(۵) همچنین دری بی وقوع سیلهای نهم مرداد و بیست مرداد ۱۳۸۴ش..، خسارات مالی و جانی زیادی به روستاهای پاشانی، چاتال، خوجه لر، آق تقه، قره ناؤه علیا، کچیک آق امام، چنارلی گلیداغ، قولاق کسن، دالی بقجه، قزل ایاغ از توابع بخش مرکزی کلاله و مراده په^(۶) وارد شد. برآورده اولیه خسارت سیل بیست مرداد، بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال به مناطق گلیداغ و بخش مرکزی کلاله اعلام گردید. در اثر این پدیده غیرمتربقه، ۳۰۰ واحد مسکونی در ۳۵ روستا صد درصد تخریب شد، ۱۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی نابود و همچنین به تأسیسات زیربنایی (آب، برق، مخابرات، جاده و پل) ۱۵۰ روستا، خسارت وارد شد و ۲۸ نفر - که ۲۴ نفر شان زن بودند - کشته و ۵ نفر مفقود الاثر شدند.^(۷) نفر شان زن بودند - کشته و ۵ نفر مفقود الاثر شدند.^(۸)

در طی این سالها، کارگزاران و دست اندکاران استانهای گلستان و

گزارشی تاریخی درباره:

مهار سیلاپهای حوزه جنگل گلستان

علی کریمیان

يعنى استقرار اولین دولت غير ايلى در دوره معاصر، روياوري عشاير و نظام نوين به آخرین مرحله خويش رسیده بود. برای حل مسئله ايلات، دو نحوه برخورد امکانپذير بود: الف - باللاش وسیع و تدریجي برای انقیاد مرحله به مرحله و ادغام نظام عيشتی ايلی در چارچوب روابط تولیدي جديدي؛ ب - منهدم کردن تمام و تمام عشاير و محونمودن اصل پديده کوچ نشياني از صفحه روزگار، که حکومت پهلوی، بنابه عللي از جمله بنا به خصلت نظامي گري و فقدان برداشت صحيح از مسئله کوچ نشياني و علل آن در مسیر دوم افتاد، و هر آنچه که مى توانست به کانون بالقوه مقاومت تبدیل گردد، مى بايست از ميان برداشته مى شد^(۱۲) و به همين علت، حکومت در صدد اجرای مقررات قانوني برآمدن نيازمنديهای مردم و پيامد مرکزيت يافتن تهران از لحاظ سياسي و اداري، وابسته شدن نظام اقتصادي و سياسي به مرکز بود که ناههمگونی و رشد نيافتيگی را به دنبال داشت.^(۱۳) از طرفی برای استحکام حکومت، مى بايست تمام موافق و قدرتهاي محلی، روحاني، عشايري و غيره از پيش پا برداشته مى شد و قدرتهاي مهم محلی تقربياً مض محل مى گردید.^(۱۴) خود رضاشاه در سفر به خوزستان، راه خوزستان - اراك را بهانه قرار داد و به سركوب عشاير لرستان پرداخت. در كتاب سفرنامه خوزستان آمده است:

... ساليان دراز قواي مرکزي دولت، قادر به عبور از خط لرستان و ورود به آن سامان نبود. جنگهايي که بين نظاميان من و رؤسائي عشاير متعدد لر در آن صفحه به وقوع پيوست ... من سركوبی اشرار لرستان و تخته قاپو کردن آنها را از آن جهت وجهه همت خويش قرار دادم که بتوانم خط فاصل خوزستان و عراق^(۱۵) را مفتح نمایم ...^(۱۶)

درباره درگيريهای شدید اين دوره، سپهبد اميراحمدی در خاطراتش نوشته است:

... در مدت شش ماه توانيتيم تنجور را به تصرف درآوريم و لرها را عقب بزنيم^(۱۷) و طی اين سالها، شورشهایي به وقوع پيوست که در اينجا فقط به ذکر پاره‌اي از آنها مى پردازيم:
- در سال ۱۳۰۱ش. شورش بويراحميدها و ممسنهایا و برخورد آنها با قواي دولتی،^(۱۸) و شورش سمیتقو در کردستان و آذربایجان غربي،^(۱۹) شورش خداوردي (خدانو) در شيروان.^(۲۰)

- در سال ۱۳۰۲ش. سركوبی شاهسونها،^(۲۱) سلسله برخوردهای دائمي دولت با طاويف لرستان^(۲۲) و ترکمنها.^(۲۳)
- در سال ۱۳۰۳ش. ماجراي شيخ خزعيل،^(۲۴) و کردهای خراسان.
- در سال ۱۳۰۴ش. جمع آوري غرامت از طرف دولت توسيط بختيارها و بويراحميدها.^(۲۵)

- در سال ۱۳۰۵ش. جنگ دره سرد در بويراحمد.^(۲۶)
- در بين سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۰۹ش. جنگ دوگ مدین در ممستی،^(۲۷) شورش زلفو در خراسان^(۲۸) و لشکرکشی و سركوبی طاويف بلوجستان، دوست محمد خان بلوج و شورش عشايري جنوب و جنگ تامرادی و آخرین رشته اين شورشها و برخوردها، شورش عشاير فارس و جنوب است.^(۲۹)

خراسان شمالی، طرحها و پروژه های زيادي جهت حفظ مراتع، بخصوص آبخيزداری و آبخوانداری در اين منطقه اجرا کردنده يا مورد مطالعه قرار دادند؛ اما با توجه به گستردگی حوزه آبريز منطقه (قره سو، گرگانزرو و اترک)، يكی از مهم ترین راههای کنترل سیلابها، بخصوص سیلابهای گرگانزرو - که يكی از مهم ترین رودهای استان گلستان است - برنامه ریزیهایي انجام گرفته است. مهندس بهنام عباسپور در مصاحبه ۸۴/۱۰/۱۴، در مورد اقدامات مهار سیلاب شرکت آب منطقه ای مازندران و گلستان گفته است:

بهره برداری از ۴۲۰ ميليون مترمکعب آب رودخانه گرگانزرو از طريق ۵ سد جهت برنامه ریزی منابع آب گرگانزرو - که مهم ترین رودخانه استان می باشد - سیستم ما يك سیستم پنج سدی به نامهای سد مخزنی وشمگیر، سد مخزنی گلستان يك، سد مخزنی گلستان دو،^(۹) سد نرماب و چهل چای و سد مخزنی زرينگل را در برنامه داريم که با بهره برداری كامل از طرجهای مذکور، سالانه ۴۲۰ ميليون مترمکعب آب رودخانه گرگانزرو، تقطیم و از طریق شبکه آبیاری، در اختیار ۸۱ هزار هکتار اراضی زراعی قرار می گیرد که در این زمینه، سدهای گلستان يك، گلستان دو و سد وشمگیر، احداث و دردست بهره برداری است و سد زرينگل، دردست اجراء و سد نرماب چهل چای، دردست مطالعه است.^(۱۰) اميد است با احداث دو سد زرينگل و نرماب، سیلاب حوزه آبريز گرگانزرو مهار گردد.

هدف از تدوين مقاله:

نگارنده، مدت‌ها در تکاپو بود تا در لابلای استناد، مطالubi در مورد حوزه های آبريز منتهی به استان و جنگل گلستان بیابد، باشد که از اين طریق بتواند به نوبه خود کمکی به سرزمین، مردم و احیای مجدد جنگل گلستان بنماید، اين بود که به گزارشی در مورد مهار سیلابهای حوزه جاجرم، سملقان و دهانه قاضی، جهت تأمین آب املاک اختصاصی برخورد و در این گزارش جامع - که در سال ۱۳۱۹ش. تهیه و تدوين گردیده ولي هرگز اين طرح به مرحله اجراء در نیامد - بند و سدهایي پيش بینی و پاره مطالعات درخصوص موقعیت جغرافیایی، زمین شناسی، منابع اصلی آب، وضعیت کشاورزی، جاده، گنجایش مخزنها، بدنه^(۱۱) آب، مخارج اجرایی پروژه ها و درنهایت، بهره برداری اقتصادي از این طرح ذکر گردیده که شاید اجراء آن، استفاده راهبردی داشته باشد. اما از آن جا که موضوع اين مقاله، صرفاً گزارشی تاریخی پیرامون املاک اختصاصی است، از اين رو ابتدا گذر و نظری به برخورد حکومت رضاشاه با ایلات و عشاير، بخصوص ایلات خراسان و بالا خص ایلات شادلو و راقچورلو و دست اندازی بر املاک آنان و تخصیص این منطقه در شمار املاک اختصاصی خواهیم افکند و در پیان به بررسی حوزه های آبريز منتهی به جنگل گلستان اشاره می کنیم و سرانجام، گزارش مذکور آورده خواهد شد.

روياوري حکومت رضا با عشاير:
با پيش آمدن کودتاي ۱۲۹۹ش. و استقرار حکومت متصرکر جديد،

یا شعبه جمعیتی تشکیل دهد و یا اداره نماید که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت ایران و یا رویه یا مرام آن اشترانگی است و یا عضو دسته یا جمعیتی شود که با یکی از مرام یا رویه های مزبور در ایران تشکیل شده باشد.

۲- هر ایرانی که عضو دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی باشد که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران یا مرام یا رویه آن اشترانگی است، اگرچه آن دسته یا جمعیت یا شعبه در خارج ایران تشکیل شده باشد.

مادة دوم: هر کس به نحوی از انحا برای جدا کردن قسمتی از ایران یا برای لطمہ وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن اقدام نماید،

به حبس مؤبد با اعمال شاقه محکوم خواهد شد.

مادة سوم: هر کس خواه با مشارکت خارجی، خواه مستقلاً بر ضد مملکت ایران مسلحأ قیام نماید، محکوم به اعدام می شود.

مادة چهارم: هر کس عضو دسته یا جمعیتی باشد که برای ارتکاب یکی از جرائم مذکور در موارد قبل تشکیل شده و قبل از تعقیب از طرف مأمورین دولتی قصد جرم و اسامی اشخاص را که داخل آن دسته و جمعیت بوده اند، برای دولت یا مأمورین دولتی افشا نماید، از مجازات معاف خواهد بود.

تبصره: مقصود از دسته و جمعیت مذکور در این قانون، عده از دو نفر به بالاست.

مادة پنجم: هر کس برای یکی از جرمها و یا مجرمین مذکوره در مواد ۱، ۲ و ۳ در ایران به هر نحوی از انحا تبلیغ نماید و هر ایرانی که علیه سلطنت مشروطه ایران یا بر له یکی از جرمها و یا مجرمین مذکور در موارد فوق به نحوی از انحا در خارج از ایران تبلیغ کند، محکوم به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی خواهد شد.

مادة ششم: اشخاصی که جرمها مذکوره در مواد ۲ و ۳ را در خارج از ایران مرتکب شوند و ایرانیان مذکور در قسمت اخیر

مادة ۵، پس از ورود به خاک ایران تعقیب و مجازات خواهند شد.

مادة هفتم: مادة ۶۰ و مادة ۷۱ قانون مجازات عمومی، فسخ و این قانون از اول تیر ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذاره شود. (۴۲)

و با تصویب این قانون، عده زیادی از رؤسای ایلات و عشایر اعدام، زندانی و تبعید شدند و برای آنکه حق قانونی را که در صدر مشروطیت برای آنها شناخته شده بود سلب نمایند و دیگر به نام ایل، نماینده در مجلس شورای ملی نداشته باشند و ایلات، واحد سیاسی شناخته نشوند، شاه، دستور داد قانون انتخابات مورد تجدیدنظر قرار گردید. (۴۳)

على اصغر حکمت، از وزاری این دوره در این مورد چنین نوشته است:

... در یکی از روزهای تیرماه ۱۳۱۳ شخصاً در هیئت وزرا به هشت

دولت فرمودند که چون حالا دیگر اثری از ایلات باقی نمانده ...

لازم است در قانون انتخابات نیز اصلاحی به عمل آید ... و افراد

ایل هم مانند دیگر افراد به طور یکسان در امر انتخابات شرکت

کنند. آقای فروغی نخست وزیر و آقای محمود جم و وزیر کشور و

آقای داور وزیر دارایی مأمور شدند که آن قانون را اصلاح [کنند]

و طرح جدیدی به مجلس پیشنهاد شد. (۴۴)

در ابتدای زمامداری پهلوی، دخالت‌های وی در امور ایلات ملایم بود؛ به طوری که در اوایل تاجگذاری، نمایندگان ایلات و عشایر (۳۰) در مراسم تاجگذاری شرکت داشتند و از سیصد و نود نفر ملتمن، سیصد و پنجاه نفر سوارهای عشایر و ایلات بودند. (۳۱) ولی با گذشت مدت قلیلی، در گیریهای خونین بین ارتش و ایلات روی داد و متأسفانه تعدادی از طرفین کشته شدند. سرانجام دولت موفق به درهم کوبیدن ایلات گردید. دولت مرکزی، پس از موقیت دست به سلسله اقداماتی زد که هریک از آنها در زندگی ایلات تاثیر بسزایی داشت. (۳۲) در این مورد ایوان نقش نوشته است:

... پس از به سلطنت رسیدن رضاخان، اهمیت اصول تمرکز وحدت ارتش - که سلاح عمدۀ و اصلی تأمین حاکمیت رضاشاه بود - افزایش یافت. در ماه ژوئن سال ۱۹۲۵م. (۳۳) قانون نظام وظیفه و خدمت اجباری در ارتش به تصویب رسید. در ارتش، نیروی هوایی و نیروی زرهی (تانک و زرهپوش) به خدمت گرفته شد و رضاخان از این نیرو، برای درهم کوبیدن قیامهای ایلات و عشایر استفاده کرد. در منصبهای فرماندهی ارتش، نمایندگان فتووالهای اشرافی، جای خود را به افسران دادند که از اشاره متوسط بر خاسته بودند و از خدمتگزاران رضاشاه در ژاندارمری و افسران سابق تیپ فزاق بودند. تعداد نفرات ارتش به تعداد زیادی پیش از مقدار لازم افزایش یافت و برای حفظ و نگهداری ارتش، مبالغ هنگفتی صرف می شد. طبق آماری که دولت ایران رسماً متشترک کرد، میانگین سالانه مخارج نظامی ایران از سال ۱۹۲۱م. ۱۳۰۰ش. تا سال ۱۹۴۱م. ۱۳۲۰ش. ۵۳٪ از کلیه درآمد بودجه دولتی را به خود اختصاص داد. (۳۴) رضاشاه ضمن تکیه به ارتش، سیاست تمرکز ساختن امور کشور و مبارزه علیه ... سران ایلات و عشایر را - که از نفوذ فراوانی برخوردار بودند و از وی اطاعت نمی کردند - ادامه داد ... (۳۵)

پس از قلع و قمع ایلات و برقراری حکومت نظامی، قدرت از رهبران ایلات به ارتش تفویض گردید (۳۶) و عشایر را به اطاعت واداشت. (۳۷) بسیاری از آنها اعدام شدند، عده ای نیز به زندان افتادند و یا به نقاط دوردست تبعید گردیدند. (۳۸) از جمله امیر حسن خان ایلخانی از حکومت قوچان بر کنار شد (۳۹) و دستجات مسلح خانها - که زمانی مأمور ساخلوی سرحدات بودند - (۴۰) از خدمت معاف شدند و خلع سلاح کردن آنها آغاز گردید؛ و گاهی واکنشهایی در مورد تحويل اسلحه بروز می کرد از جمله محمد حسین اوغازی، رئیس ایل سیو کانلو، از تحويل اسلحه خود امتناع کرد و پرسش سعادتقلی نیز به یکی از کوههای منطقه به نام گلیل فراری شد و عده ای از صاحب منصبان، تلاش کردن که وی را متمایل به شوروی قلمداد کنند ولی در اسناد دیگری که بدست آمد، نقشه آنها ختنی شد (۴۱) و در این اثنا در بیست و دوم خرداد ماه سال ۱۳۱۰ش. قانون مجازات مقدمین عليه امنیت و استقلال مملکت به تصویب مجلس رسید که با دستاواری به این قانون، بسیاری گرفتار و افراد بیگناه در دادگاههای نظامی محکوم و معدوم شدند. متن این قانون عجیب و کشدار، به قرار ذیل می باشد:

مادة اول: مرتکبین هریک از جرمها ذیل، به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.

۱- هر کس در ایران به هر اسم و یا به هر عنوان، دسته یا جمعیت

معاش آنها و خانه و عده شان باشد، واگذار نماید.^(۶۴)

ترتیب واگذاری اراضی، طبق نظامنامه‌ای خواهد بود که کمیسیون مخصوص از نمایندگان وزارت مالیه و وزارت جنگ و وزارت داخله تنظیم خواهد نمود و بعد از تصویب هیئت وزرا، اجرا خواهد شد.^(۶۵) و متعاقب آن، زمینهای رؤسای ایالت معاوضه شد.

بدین ترتیب، شماری از عشایر جایه جا شدن و املاکشان معاوضه شد و املاک بعضی از رؤسای ایلات از جمله سردار اقبال ماکوئی و سردار معزز بجنوردی، جزو املاک اختصاصی گردید که در این مقاله، صرف‌آبه املاک سردار معزز بجنوردی و سایر سران ایلهای شادلو و قراچورلو و تأمین آب کشاورزی این املاک می‌پردازم.

خانلرخان قراچورلو، رئیس ایل قراچورلوی خراسان، در ضمن یادداشت‌های (چاپ نشده) خود در مورد موقعیت ایل شادلو و قراچورلو، اعدام سران ایلات نامبرده و تصرف املاک سردار معزز و تخصیص آن به املاک اختصاصی آورده است:

عاقبت الامر دشمنان سردار معزز به سرپرستی عبدالحسین خان
تیمور تاش نزدینی مباشرزاده سردار مفخم - که کینه دیرینه با این ایل و طایفه داشته - دست اندر کار شده، در آن موقع که همه کاره سردار سپه و بعد هم وزیر دربار پهلوی شد، تصمیم قطعی برای از بین بردن سران ایل و طایفه شادلو گرفته می‌شود.^(۶۶)

پس از چندی عزیز الله خان سردار معزز، عبدالله خان، اسد الله خان، شاهرخ خان، یوسف خان، افراسیاب خان، برادران سردار و حسینقلی خان حکمران سملقان و رئیس ایل قراچورلو و محمد رضا خان کیکانلو میرآخور و جعفر خان حمزانلو، رئیس فرقاً یا گارد سردار معزز و محمد بهادر قراچورلو، سرکرده سواران گردی به مشهد احضار و با دیسیسه چند نفر از مخالفین و ساختن نامه‌های جعلی از طرف سردار مبنی بر دعوت از احمدشاه و برپایی قیام علیه سردار سپه متهم شدند. در این موقع ایلات به هم خورده به انگیزه اعتراض به احضار آنان، متوجه از سه هزار سوار گرد و ترکمن گوکلان موافقین ایل شادلو به سرپرستی اصغر^(۶۷) برادر محمد بهادر به بجنورد حمله و قشون دولتی را به سرپرستی سرهنگ انصاری محاصره کردند.

سرهنه‌گ انصاری، فرمانده نظامی با عده‌ای به قتل رسیدند. ولی این بار نیز قشون خراسان به کمک عده‌ای چریک ناجوانمرد خراسان و با بمباران کردن شهر بجنورد با هوایماهای اجاره‌ای یونکرس، محاصره را در هم شکسته، ایلات پراکنده شدند و بانمیدی به اوطن خود برگشتند.^(۶۸)

سردار معزز عزیز الله خان، عبدالله خان و اسد الله خان شادلو و حسینقلی خان و محمد بهادر قراچورلو و محمد رضا خان کیکانلو و جعفر خان حمزانلو، بدون محکمه اعدام، و بقیه زندانی شدند، و افسران طعام و افراد چپاولگر فرست طلب چریک، به جان مردم بجنورد افتاده به غارانگری پرداختند و کلیه اغنان و احشام آنان را به مشهد بردن و به فروش رساندند^(۶۹) و جان محمد خان امیر لشگر شرق به بجنورد و ده کریک رفته، مرتضی قلی خان نایب و برادر حسینقلی خان را به شلاق بسته و داغ کردند و تمام ثروت نقدی آنان را از جواهر و طلا و غیره، شخضاً گرفته و چند نفر را در ده قصر، فجر و بدرانلو و آشخانه به دار آویخته، به حکومت چهارصد ساله آخرین سرداران مقندر وطن دوست کرد شمال خراسان خاتمه دادند.

کوچاندن اجباری قبایل، بخش لاینفک سیاست مرکز مداری بود؛ در حالی که تا این زمان (دوره سلطنت رضاشاه) ۳۰/۲ در صد از جمعیت کشور راعشاير تشکيل مي داد^(۴۵) و همانطور که قبل ايز گفته شد، هدف اصلی تمرکز قدرت مرکزی و از بين بردن قدرت سنتی در ایلات بود. حکومت رضاشاه، هر کسی را بخلاف منافع خود می دید قلع و قمع، زندانی و تعیید می کرد. بازداشت سران ایلات و عشاير، به بهانه های مختلف دستگیر، اعدام و تبعید شدند که از آن جمله تبعید دوست محمد خان از بلوچستان به تهران، تاج محمد از قوچان به کاشان، صولت السلطنه هزاره از باخرز و خواف به فارس،^(۴۶) میرزا محمود صارمی از درگز به تهران،^(۴۷) حسین خان بهاروند به تهران،^(۴۸) علی خان بیچرانلو به مشهد،^(۴۹) عده‌ای از قشقائیهای به درگز^(۵۰) و فرج الله بیچرانلو نیز به گلپایگان می باشد.^(۵۱) و عده‌ای نیز در طی این مدت از جمله سردار اقبال ماکوبی، سردار معزز بجنورد^(۵۲) و... اعدام شدند^(۵۳) و تعدادی نیز - که ذکر آنها در استادمو جود آمده - تبعید شده‌اند.^(۵۴)

علاوه بر رؤسای ایلات شمال خراسان، علی منصور^(۵۵) و محمود جم^(۵۶) استانداران خراسان، به بهانه هایی واهی همچوں همچومنی با ترکمنستان شوروی سابق و حمل کالاهای قاچاق^(۵۷) مثل نفت، قند، کفش، لباس و آرد را مستمسک قرار دادند و انتقال اکراد را به مناطق ساوجلاغ و ورامین پیشنهاد کردند.^(۵۸) ولی گویا آقایان استاندار، غافل از این بوده‌اند که فلسفة حرکت تاریخی اکراد به خراسان چه بوده است؟ بالاخره پس از مکاتبات زیاد و موافقت وزرات دربار، نتیجه‌ای حاصل نگردید و فقط با ذکر جرم‌هایی از قبیل ش Sarasat، دزدی، قاچاق و تحریک، اشخاص زیادی را از موطن خود آواره کردند.

انتقال املاک سران عشاير به زمینهای اختصاصی:

در تاریخ یازدهم تیر ماه ۱۳۱۲ش، «قانون تخصیص سیصد هزار ریال اعتبار اضافی جهت تخته قاپو کردن^(۵۹) ایلات و عشاير به تصویب مجلس و امامی رضاشاه رسید و پس از آنکه سرکرد گان ایلات تبعید شدند، این بار نوبت به خود عشاير رسید و به دنبال آن، در سال ۱۳۱۴ش. قریب هفتاد نفر از ترکمنهارا به ورامین انتقال دادند.^(۶۰) و چون عده زیادی از سران ایلات و عشاير را از اقصا نقاط کشور تبعید کرده بودند،^(۶۱) این خود مستلزم هزینه‌ای بود که هر روز اضافه می شد؛ چنانچه در سال ۱۳۱۴ش. از مبلغ ۲۲۶۰۰ ریال به مبلغ ۶۱۸۸۰ ریال افزایش یافت که از محل اعتبار مخارج مترقبه و غیر مترقبه دولت تأمین و تخصیص یافت.^(۶۲) مدتی بعد در مورد واگذاری و معاوضه اراضی تبعید شدگان، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت جنگ، اداره کل شهریانی و وزارت مالیه در روز شنبه ششم تیر ماه سال ۱۳۱۵ش. در وزارت مالیه تشکیل گردید.^(۶۳) که پس از بحث درباره املاک افراد مزبور، پیشنهادی در آن خصوص به مجلس شورای ملی ارائه شد و سرانجام ماده واحده ذیل از تصویب مجلس گذشت.

«ماده واحده»

وزارت مالیه، مجاز است به اشخاصی که نظر به مقتضیات از محل اقامت خودشان کوچانیده شده‌اند، در ولایاتی که برای اقامات آنها مناسب باشد، از املاک خالصه دولتی حصه‌ای که به قدر کفاف

حوزه‌های آبریز

حوزه آبریز شوكان:

در جنوب غرب شهرستان بجنورد، در شمال حوضه کویر مرکزی، در طول جغرافیایی ۳۵۶°۲۲۳ تا ۳۵۷°۹ و عرض جغرافیایی ۳۷°۹ تا ۳۷°۲۷ واقع است. این حوضه، محدود است از شمال به کوههای آلاداع و کورخود، از غرب به کوه سرای، از جنوب به ارتفاعات گزن و چهاربید و از شرق به دره باشقی. وسعت حوضه آبریز ۱۱۶۸ کیلومتر مربع است که ۵۵۴ کیلومتر مربع آن، دشت و بقیه را ارتفاعات گزن و چهاربید و از شرق به دره باشقی (۷۴).

به منطقه پست و هموار سنجخواست ارتباط می‌یابد. (۷۵)

رودخانه شوكان، تنها رود جریان سطحی مهم و قابل توجه منطقه است و تمام حوضه رازه کشی می‌کند. متوسط حجم سالانه آن در ایستگاه هیدرومتری سنجخواست دریند، حدود ۹ میلیون مترمکعب می‌باشد. (۷۶)

حوزه آبریز دشت جاجرم - گرمه:

حوزه آبریز دشت جاجرم - گرمه، در شمال حوزه آبریز کویر مرکزی، در جنوب سلسله جبال البرز و در طول جغرافیایی ۵۵°۵۳ تا ۵۶°۲۳ و عرض جغرافیایی ۳۰°۳۶ تا ۳۷°۴ واقع شده است. این حوزه، محدود است از شمال به ارتفاعات گزن و چهاربید، از شرق به خط الرأس حوزه آبریز دشت جوین، از جنوب به کوههای زیارتگاه، چاه شور و چشمہ بسیار و از غرب به دشت مرجان.

وسعت حوضه آبریز دشت جاجرم - گرمه، ۴۳۵۰ کیلومتر مربع است که ۲۰۰۰ کیلومتر آن، دشت و بقیه را ارتفاعات تشکیل می‌دهد. حداقل وحدت ارتفاع از سطح دریا، به ترتیب ۲۱۲۳ و ۸۸۷ متر می‌باشد. (۷۷)

رودخانه کال شور - که دارای آب شور بوده و از کوههای آلاداع سرچشمہ می‌گیرد - پس از عبور از جاجرم به نمکزارزو می‌ریزد. (۷۸)

گرانفرو:

از حوزه کوه آلاداع، در حدود بجنورد سرچشمہ گرفته به سمت مغرب جاری است و شعبات متعددی مانند جاجرم و پشت بسطام ضمیمه آن گردیده، با پیچ و خم زیادی از کوهها گذشته و از صحرای گوکلان و شهر قدیم گرگان و دشت ترکمن و شمال استرآباد می‌گذرد و دو شعبه شده، یکی در خواجه نفس و دیگری در جنوب آن وارد خلیج استرآباد می‌شود. شعبات مهم آن، عبارت است از: رود مزدین - که از جاجرم سرچشمہ گرفته - چمن کالپوش را مشروب می‌کند و رود کارولی به آن متصل گردیده، در مشرق شهر گرگان به رود گرگان می‌ریزد. دیگر رود آب گرم از سنگر گذشته، وارد گرگان می‌شود و رود نوده و چقالی که فندرسک را مشروب کرده به گرگان متصل می‌گردد. طول گرگان ۳۰۰ کیلومتر و عرض متوسطش قریب ۱۵ متر و عمق آن، نسبتاً زیاد و هرساله مجرای آن عمیق تر می‌شود. (۷۹)

رودخانه سملقان:

از ارتفاعات غربی آلاداع، در حوالی شیرآباد سرچشمہ می‌گیرد و در محل روستای پیش قلعه به اترک می‌ریزد. (۸۰)

هر چند برای دلجویی از ایلات، حکم ایلخانیگری به اسم یارمحمد خان دوم فرزند عزیز الله خان و امنیت منطقه سملقان به یحیی خان فرزند محمد بهادر و سرپرستی ایل قراچورلو به حاج محمد خان (۷۰) قراچورلو تفویض گردید، ولی هیچ وقت به مرحله اجران رسید بلکه از طرف دولت مرکزی، مأموران امنیتی و ساخلو در بجنورد گمارده شدند.

منزل مسکونی حسینقلی خان قراچورلو در بجنورد به شهربانی و ساختمانهای کریک را به دوازده دولتی از قبیل دارایی و امنیه و غیره و اگذار نمودند و بقیه اموال و املاک ضبط گردید. (۷۱)

برج و باروی کریک و درکش و غیره را - که پایگاه سواران بود - طبق دستور تخریب کردند و ایلخی سردار و حسینقلی خان مصادره، ولی دست نخورده به اصغر ایلخی بانچی در ده حسن مست در نیم فرسخی کریک - که قبل از هم سرپرست ایلخی بوده - تحويل و به نفع دولت کمافی سابق به بیلاق و قشلاق برده شد و درآمد آن - که بهترین اسباب منطقه بود - به قشون دولتی تعلق گرفت.

مراحت آلاداع (چشمہ خان (۷۲) و مرجان)، از ید عشایر کرد خارج و به ایوان خان معروف به یاور ارمی - که از سوی دولت مأمور در بجنورد بوده و تحصیلات دامپزشکی داشته - تحويل شد و مورد سرپرستی قرار گرفت. املاک ضبط شده آفایان به وزارت دارایی تحويل شد. چند سالی وزارت دارایی عواید آن را به نفع دولت جمع آوری و به بهانه کسر مالیاتهای معوقه و غرامت جنگی، مختصر جیره‌ای بخور و نمیر به آنان می‌دادند.

بعد از چندی رضاشاه، کلیه املاک را به نفع خود تصرف کرد و مسئولانی برای اداره املاک ضبط شده قرارداد، و در بجنورد ساختمان شخصی سردار معزز شادلو و در سملقان کلاشه، حسینقلی خان قراچورلو را - که دارای آب و هوای خوب و ساختمانهای معابری بوده - مراکز املاک اختصاصی شاه قرار دادند، و چند نفر از جوانان تحصیلکرده آن روزگار را - که شاید اولین دیپلمه های کشاورزی بودند - به اسم رئیس بخش یا کارپردازی، برای اداره امور املاک تعیین کردند تا با اختیار تام شروع به کشاورزی جدید کنند.

سرهنگ رختا، فرماندار و رئیس کل املاک پهلوی در بجنورد در ساختمان مسکونی سردار معزز معروف به "ایجری" مستقر شد، و کلیه خانواده شادلوها را از خانه های مسکونی مذکور خارج کردند. خانواده های شادلو بعد از چند سال سرگردانی و در بیه دری در بجنورد، از کینه مأموران دولت در امان نبودند؛ چنانچه سرهنگ رختا گزارش کرد که با بودن خوانین در بجنورد، رعایا، آن طور که باید و شاید تمکن نمی‌کنند؛ لذا تقاضای تبعید خوانین و حتی جایگزین کردن رعایا ای دیگری به جای رعایا بومی از مناطق دیگر مملکت کرد. لذا بنا به دستور مرکز، کلیه بازماندگان سردار غیر از یوسف خان - که مردی درویش مسلک و مورد حمایت سرهنگ پورسیف، فرمانده پادگان بود - و نویسنده این سطور، خانلر قراچورلو فرزند حسینقلی خان - که در بجنورد تحت قیومیت عمومی خود مرتفع قلی خان مشغول تحصیل بوده - بقیه بازماندگان را به اصفهان تبعید، و املاک مرتفع قلی خان صمصم و سایر خوانین بختیاری به آنان و اگذار گردید. (۷۳)

سند شماره ۱۸۱

اداره حسابداری دربار شاهنشاهی، شماره ۲۴۲۵، به تاریخ ۱۹/۳/۱۱ [اش ۱۳]

وزارت دارائی- رونوشت گزارش تلگرافی نیابت تولیت عظمماراجع به سد سازی در دره گزی جاجرم ملک اختصاصی بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به پیوست فرستاده می شود. چون قبل از طرف پولاد مهندس شهرداری مشهد راجع به سد مزبور اظهار نظر شده است که ممکن است در دره مزبور به وسیله ساختن سد مقداری آب ذخیره نمود که در استان اراضی زراعی رامشروب نماید، خواهشمند است فعلاً که هیئت کشاورزی در خراسان است تلگراف دستور فرماید با اطلاع نیابت تولیت عظماء و کارپردازی املاک اختصاصی بجنورد، محل مزبور را مشاهده نموده و بررسی کامل نمایند؛ چنانچه محل مستعد است و احداث سد نتیجه دارد، مرائب را گزارش دهنده که به شرف عرض پیشگاه بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی برسد؛ از دستوری که صادر می فرمائید، این اداره را مستحضر دارید. رئیس اداره حسابداری دربار شاهنشاهی

[حاشیه]: دفتر وزارتی - تلگرافی به آقای هژیر تهیه شود که با اطلاع نیابت تولیت عظماء و کارپردازی املاک توسط مهندسین محل مذکور، بازدید و نظر خود را گزارش دهنده.

【امضا】 نصرالله جهانگیر
۱۹/۳/۱۲

سند شماره ۲

وزارت دارائی، تلگراف به: مشهد، [به تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۳ [اش]]

جناب آقای هژیر مدیر کل - به اطلاع نیابت تولیت عظماء خواهش دارم دستور فرماید مهندس وايدا، سد دره گزی جاجرم را بازدید و گزارش دهد.

رونوشت عطف به نامه شماره ۲۴۲۵(۱۳۹۳/۱/۱۱) به اداره حسابداری دربار شاهنشاهی فرستاده می شود و پس از وصول گزارش، نتیجه به استحضار آن اداره خواهد رسید. وزیر دارائی

اداره حسابداری دربار شاهنشاهی، رونوشت گزارش کارپردازی املاک بجنورد، شماره ۳۱۶۴، مورخه ۱۹۷۳/۲۷ [اش].

عطف به امریه شماره ۱۹۷۳/۱۵/۲۶۹۵ مهندس وايدا عضو هیئت کارشناسان اعزامی وزارت دارائی به بجنورد وارد، و جهت بازدید سد گزی و بندر بهار به محل اعزام [شد] و آرزو ۱۹۷۳/۲۵ مراجعت [کرد] او چون از طرف وزارت مربوطه اجازه توقف بیشتر و بازدید نقاط دیگر راندشت، عصر همان روز به طرف تهران رسپار و نتیجه استحضار آمروز می گردد.

-۱- مهندس نامبرده، سد گزی و بندر بهاران [را] در بخش ۳ که نسبت به وسعت اراضی و کثرت جمعیت بسیار کم آب است - فوق العاده مفید تشخیص [داده]، و نظر به همراه نداشتن وسائل نقشه برداری، به محاسبه دقیق عمل سد بندی و نتیجه حاصله موفق نشده و به معاونت موکول نمود.

-۲- مهندس نامبرده، از لحاظ عجله به بازدید محل سد لهندر در بخش ۴ و محل سد در کش در بخش ۳ و شق نهر بزرگی به امتداد مرآوه [تپه] - که علاوه بر انها ساقی ضروری و مورد استفاده کلی تشخیص داده شد - نیز موفق نگردیده و چون مشارکه دارای اطلاعات کافی به نظر رسیده، مستدعی است امر و مقرر فرمایند، وزارت دارائی به اسرع وقت، وی را برای بازدید و نقشه برداری نقاط نامبرده اعزام دارد که اقدام و نتیجه برای صدور اوامر مبارک گزارش گردد.

رئیس کارپردازی املاک اختصاص بجنورد - سرهنگ عرفانی.

سند شماره ۳

گزارش راجع به شرایط ایجاد مخزن آب در حومه جاجرم

۱- کلیات: حومه جاجرم، جزو شهرستان بجنورد در جنوب غربی آن واقع گردیده؛ خطوط ارتباطی این حومه فعلاً چندان رضایت‌بخش نیستند. مرکز حومه (جاجرم) به توسط راهی که فقط در فصول خشکی قابل ارایه رانی است، به بجنورد متصل می شود. این راه - که طول آن ۱۲۰ کیلومتر است - سریالی شدیدی را از بجنورد ۱۱۰۰ متر روی یک گردنه به ارتفاع دو هزار متر می پیماید و از گردنۀ چهار بید - که به ارتفاع ۱۶۰۰ متر است - به طرف جاجرم ۱۰۰۰ متر سرازیر می شود.

یک جاده باریک فرعی کاروانزو، جاجرم را به جاده شاهرود - سبزوار به میامی متصل می سازد. (به فاصله تقریباً ۴۸ کیلومتر) با ایجاد راه آهن تهران - مشهد، این جاده باریک فعلی اهمیت زیادی احراز خواهد نمود؛ چون راه آهن تهران به مشهد از ۷۰ کیلومتری جاجرم عبور خواهد کرد.

جمعیت: این منطقه پر جمعیت است که دارای قصبات و قرای متعدد و ساختمانهای محکم آنها جالب توجه است.

۲- شرایط کشاورزی: آب و هوایش، خشک در تابستان گرم، و در زمستان ملایم، به طوری که برای نمو بسیاری از نباتات خیلی مستعد است. نتایج خوبی از کشت وزرع پنبه، گندم، جو و همچنین انگورهای کشمکشی [به دست آمده]، پسته و بادام و سایر درختهای میوه به دست آمده؛ در کوههای مجاور درخت لیخن خوب به عمل می آید؛ کمیابی آب فقط مانع توسعه کشاورزی است.

۳- شرایط پستی و بلندی زمین و آبیاری: دشت جاجرم از نقطه نظر آبگیری به قسمت سفلای جون (قسمتی از فلات ایران) تعلق می گیرد. رودخانه های کوچک از کوههای مجاور - که از امتداد آلا Dag تشکیل شده اند - سرازیر می شوند. این رودخانه ها عموماً دارای مختصات مشاع می باشند، یعنی در قسمت علیا، از دهنه های باریکی جاری می شوند و در قسمت سفلاروی اراضی

- که غالباً به شکل مخروطات متوازی قرار گرفته اند - با سرعت زیاد جاری و قدری پایین تر به زمین فرو می روند. در شمال جاجرم به طرف نزدین، ۸۳ درجه های وسیع خشک زیاد مشاهده می شوند. کوههای مجاور این نقاط عموماً از سنگهای آهکی تشکیل شده اند.

فصل زمستان و ابتدای فصل بهار همیشه مصادف می شود با فصول باران. پرآبی و طغیان رودخانه بقیه سال بستر این رودخانه ها تقریباً بکلی خشک می نماید.

۴- منابع اصلی آب: منابعی که فعلاً از آب آن استفاده می شود، عبارت است از: یک عده قنواتی که به توسط آنها آبهای زیرزمینی را مورد استفاده کشاورزی قرار می دهند؛ علاوه بر این، از آب رودخانه هم به همان حالت طبیعی خود استفاده می شود.

۵- امکان توسعه بعدی: مطالعات ما صورت قطعی ندارد بلکه موقعی هستند. دو محل که فرض می شد برای ایجاد مخازن از همه مناسب ترند، مورد بازدید و مطالعه ما قرار داده شدند.

علاوه بر حفر قنوات نو، ایجاد مخازن ذخیره آب به توسط ساختن سد به نظر مانها وسیله مؤثری است که موجب افزایش منابع آب در این نواحی می گردد.

دو محلی که مورد مطالعه و بازدید ما قرار داده شده اند، به قرار ذیل است:

- دهنه قاضی.

- بند ماهار.

الف- دهنه قاضی

دهنه قاضی، یکی از دره های متعددی است که از رشته کوههای که از شمال شرقی جاجرم گذشته و نواحی جوین را از گرگان مجزا می سازند، عبور می نماید. این دره، در قسمت بالا به شکل بادبزنی است. از جانب شمال این دره، از یک رشته کوههای آهکی و طبقات گل رسی محصور شده است. از طرف جنوب پس از عبور از یک رشته سنگهای آهکی - که متوازیاً قرار گرفته اند - عرض آن تقلیل یافته تا به شکل دهنه تنگی به عرض تقریباً ۱۵۰۰۰ متر درمی آیند. جریان رودخانه، بین دو ایوانی از شن ادامه دارد.

بعد از مسافت کمی این ایوانها از بین رفته و رودخانه، روی زمین وسیعی - که بریده بریده و تشکیل مخروطاتی می دهد - عبور می کند. شبی متوسط این قسمت اراضی ۵٪ در صورتی که شبی محل دهنه ۸٪ بیش نیست. دره - که به طرف بالا رفته رفته عریض می شود - شبی بیش تری پیدا می کند که بین ۷٪ و ۲٪ است. مدخل دهنه قسمت بالا، خیلی تنگ و از سنگهای آهکی متراکم و سخت تشکیل شده. در بعضی از مواضع عرض پایین دره از ۵ تا ۶ متر تجاوز نمی نماید در ارتفاع ۱۲ متر عرض دره نیز در حدود ۱۲ تا ۱۳ متر می شود.

گرته از مقطع دهنه - که مناسبترین مواضع آن به نظر می رسد - در اینجا ترسیم و نمایش می دهیم: این وضعیت پستی و بلندی زمین و موقعیت کوهها در دهنه، بقدرتی برای ایجاد مخزن آب به توسط ساختمان سد مساعد است که برای ازدیاد آب، چاره را منحصر به ساختن یک سد در این دهنه می نماید.

تشریح شرایط طبیعی برای ایجاد نمودن یک مخزن در دهنه قاضی

الف- سد: جای بنای سد - که در عکسهای شماره (۱) و (۲) نشان داده شده اند - خیلی مناسب می باشند. با ساختن یک سد به ارتفاع تقریبی ۳۰ مترو با انتخاب ثقل متداولی بدین معنی که پایه کار تقریباً ۸٪ ارتفاع باشد، حجمی که در زیر ساختمان است، معادل با ۶۰۰۰ متر مکعب خواهد بود. فقط قسمت وسط بنا - که به عرض ۱۲ متر است - طولش ۳۰ متر در نظر گرفته می شود. سایر قسمتها به ارتفاع کم تر از ۱۸ متر ساخته خواهند شد.

آنچه مربوط به شرایط طبقات الارضی است - به طوری که روی عکس شماره (۱) نشان داده می شود - تمام سطح زمین با تخته سنگ پوشیده شده؛ این سنگهای آهکی هستند که از حیث جنس خیلی قطور، سخت و با استقامت می باشند. قسمت پایین دهنده به شکل گودال طشت مانندی است به عرض ۵ تا ۱۰ متر که در اثر ریزش آب به این شکل درآمده. به سمت تمرکز طبقات مختلف سنگها رانقهه (ب) نشان می دهد.

گرچه تخته سنگها خیلی متراکم و به هم پیوسته و کفشن در مجاورت شبیهای خالی از شکاف به نظر می رسد، معهذا در خط القعر عده زیادی از این شکافها، تشخیص دادیم که تمام به طرف بالا تمرکز یافته اند. این حفرها باید مورد مطالعه مخصوص قرار داده شوند تا اطمینان حاصل گردد از اینکه وجود آنها خطیری برای نگهداری آب سدها ایجاد ننماید. این شکافها با سنگهای اطراف آنها، روی عکس شماره (۱) نمودار است؛ در صورتی که عکس شماره (۲) جای بنای سد و مدخل دهنده را از بالا نشان می دهد.

ب-مخزن: وضعیت قسمت سفلای دره - که می تواند به توسط ایجاد سد تشکیل مخزن را داده و مورد استفاده قرار گیرد - به قرار زیر است:

در قسمت بالای دهنده، دره به دو قسمت می شود: شعبه [ای] که از چپ می آید - در صورتی که رو به جریان آب ایستاده باشیم - دره ایست که رودخانه در آن جاری است. شعبه [ای] که از راست می آید، دره ایست بی آب و خشک. به فاصله پانصد متر نرسیده به جای بنای سد، بین دو دره طبقات ضخیم سنگهای آهکی با شکافهایی وجود دارد که چشمۀ های متعدد کوچکی از درز آنها به قعر دره جاری می شوند. وضعیت این دره با جای چشمۀ هاروی نقشه (ب) به رنگ آبی نشان داده می شوند.

به طرف بالای رشته تخته سنگها، دره یکمتری عریض می شود و در یک کیلومتری محل سد، عرض دره به ۹۰۰ متر می رسد. ماسعی کردیم که به توسط میزان الهواهوسنج او آلات دیگر لازمه، حجم تقریبی مخزن را تعیین نمائیم؛ ولی سطح دره بقدرتی پست و بلند و متغیر است که بدون یک نقشه برداری دقیق، تعیین این حجم غیرممکن به نظر می رسد، یعنی به این مناسبت حجمی که فعلاً ماتخمین زده ایم بکلی تقریبی است. ماخوذ فرض می کنیم که سد نامبرده تا قله تپه ساخته شود. (در عکس شماره ۱ و گرته این قسمت به طور واضح به نظر می رسد): یعنی حداکثر ارتفاع از ۳۰ متر تجاوز ننماید؛ با این وصف آبی که در مخزن به دست خواهد آمد، در اطراف سد تقریباً به ارتفاع ۱۶ متر خواهد بود، به علت اینکه قسمتهای عمیق مجاور سد - که در این موضوع به دهنده دره مواجه است - خیلی تنگ [ام] باشد [و بنابراین نمی تواند در ارتفاع خط القعر در محل بنای سد متباوز از ۱۱۲۵ متر است؛ در صورتی که تپه سنگی مجاور - که در عکس شماره (۱) دیده می شود، از ۱۱۵۵ متر بیش تر است. در همین ارتفاع، دره دارای هفت‌صد متر پهنا می باشد. اگر سطح خشک رشته کوههایی که در روی عکس نمره (۳) و گرته های (۸۴) (الف) و (ب) نشان داده می شود، منظور نگردد، در موقعی که مخزن بريا شد، سطح آبی که بدین نحو به دست می آید، تقریباً بالغ بر ۲۵۰۰۰ متر مربع خواهد بود؛ عمق متوسط مخزن ۵ متر باید در نظر گرفته شود، ولی پس از وضع آبی که معمولاً بخار می شود و به زمین فرو می رود، عمق متوسط را باید به ۳۰ متر تقلیل داد.

این، عمقی است که روی آن می توان گنجایش عملی مخزن را ۷۰۰۰۰ متر مکعب حساب نمود.

ج-آب نگهداری: مطلب اساسی، درجه آب نگهداری سنگهای است. در موضع بنای سد، مخصوصاً وضعیت آب نگهداری خود مخزن بیش تر باید مورد دقت قرار داده شود.

برای دهنده قاضی چون چشمۀ های متعددی فعلاً در قسمت علیای سد که به فاصله ده متر زیر سطح آب مخزن که منظور شده وارد دره می شوند، وجود دارد؛ عجالتاً ممکن نیست که راجع به آب نگهداری این مخزن اظهار عقیده قطعی نمود؛ برای این کار مخصوصاً دقت کاملی در اطراف وجود این چشمۀ های باید بشود. چون نظایر این قبیل چشمۀ ها وجود داشته و تجربه نشان داده است که مادامی که سطحی که روی آن آب چشمۀ جاری است، پایین تر از سطح مخازن زیرزمینی آبی که باعث تولید و جریان این چشمۀ های شده است، این چشمۀ ها جریان دارند، ولی همین که مخزن ایجاد شد، ممکن است که سطح خارجی آب مخزن بالاتر از سطح بیرونی منابع زیرزمینی این چشمۀ ها قرار گیرد. در این صورت علاوه بر اینکه آب چشمۀ ها قطع می شود، قسمتی از آب مخزن هم از همین مجاری داخل منابع چشمۀ ها گردیده و از طرف دیگر دره جاری می شوند؛ به طوری که قضیه بعکس نتیجه می دهد.

د-مقدار آب: تمام آبی که در رودخانه در ابتدای رفقن ما جاری بود، تقریباً به مقدار ثانیه ۳۵۱ بالغ می شد. این مقدار - که در تابستان باز تقلیل می باید - فعلاً توسط یک کانال به کاربرده می شود.

از نقطه نظر آب لازم برای پر کردن یک مخزن فضول طغیان آب رودخانه کافی به نظر می رسد که یک حجم ۷۰۰۰۰ متر مکعبی را پر کند. (چون اگر رودخانه در حال طغیان باشد و مقدار آب آن به ثانیه ۳-۱ متر بر سد، مدت ده روز کافی است که چنین مخزنی را پر کند).

ر-موادی که آب همراه می آورد: بر طبق اطلاعاتی که در محل تحصیل شده، مقدار موادی که آب در موقع طغیان همراه می آورد، خیلی زیاد نیست. معهذا قرائی و وضعیت بستر رودخانه و شبیه زیاد آن، این موضوع را تحدی تکذیب می نماید. از طرف

دیگر حجم مخزن بقدرت کوچک است که حتی اگر مواد محموله به مقدار کمی هم باشد، ممکن است بعد از ده سال مخزن بکلی پر شود.

ممکن است از خطر پرشدن مخزن با احداث یک مجرای تخلیه در ته مخزن جلوگیری نمود و همه ساله دسته هائی از عمله برای تخلیه مخزن در موقع طغیان آب به کار گماشت.

س-مخازن ساختمان: همانطور که ذکر شد، حجمی که باید برای بنای سد زیرینا قرار گیرد ۶۰۰۰ متر مکعب خواهد بود.

مخازن ساختمان به قرار زیر است:

تھیہ زیر بنائی و پی کنی:	٥٠٠٠	ریال.
٦٠٠٠ متر مکعب بنا با شفته مخلوط به ۸۰ کیلو گرم سیمان	٤٨٠٠٠	ریال
برای هر متر مکعب شفته از قرار ۸۰ ریال متر مکعب	٣٠٠٠	ریال
بند کشی سطح خارجی سد با شفته سیمان	٣٠٠٠	ریال
ساختمان مجرای تخلیه مخزن با مصالح بنائی	٣٠٠٠	ریال
مخازن متفرقه	٦١٠٠٠	ریال
جمع کل		

مخازن ساختمان، از روی قیمت مصالح در محل و نرخ رسمی سیمان حساب شده است.

بهره برداری اقتصادی سد: در صورتی که حجم قابل استفاده آب مخزن به ۷۰۰۰۰۰ متر مکعب تخمین شود، این آب برای مشروب کردن صدهکتار زمین پنهان کاری کافی خواهد بود.

از طرف دیگر، باید حساب کرد که این سرمایه در سال ۶٪ ریخت بیاورد و مخازن بهره برداری و نگاهداری و استهلاک سد از ۱٪ تجاوز نخواهد نمود. به طوری که مخازن سالیانه بر روی این پایه به ۷٪ سرمایه بالغ می شود. مخازن ساختمانی سد - که به ۶۰۰۰۰۰ ریال تخمین شده - مخازن سالیانه بالغ بر ۴۲۰۰۰ ریال می شود، و از روی این حساب، قیمت آب برای هر هکتاری ۴۰۰ ریال تمام می شود.

با در نظر گرفتن وضعیت جاجرم، گرچه این مبلغ گزارف به نظر می رسد، ولی به عقیده ما قابل قبول است. قبل از اتخاذ تصمیم قطعی، باید به تحصیل اطلاعات عمیق زمین شناسی در محل پرداخت تا بتوان وضعیت آب نگهداری مخزن را به طور رضایت بخشی روشن نمود.

ب-بند مهار

در ۵ کیلومتری شمال غربی جاجرم در یک دره خشک، یک بند قدیمی نیمه خراب وجود دارد. این بند - که شاید ۴ تا ۵ متر ارتفاع داشته - برای جمع آوری آبهای سیلابی در جهت آبیاری زمینهای اطراف به کار می رفته است. مطابق باز جوئلهای، این بند در پنجاه سال قبل مورد بحث برداری و استفاده بوده و چندین مزرعه دهکده اطراف را - که بیش تر زراعت پنهان و گندم در آن جامی شده - مشروب می نموده است. این بند، فقط از خاک ساخته شده و در عمق ترین قسمت آن، یک مجرای تخلیه بود که با مصالح بنائی تعبیه گردیده که خرابهای آن دیده می شود. از بقایای جدارهای اطراف بند - که روی سنگهای سمت چپ دره بنا شده - چنین به نظر می رسد که محلی نیز برای ریزش فاضلاب ساخته شده بوده خراب شدن این بند، ممکن است از نقص و عیب ساختمان مجرای تخلیه و با طغیان زیاد آب رودخانه - که مدت مديدة به طول انجمادید و از روی بند گذشته است - ناشی شده باشد.

شرطی ایجاد یک مخزن: وضع محل برای ساختمان یک مخزن بالا بردن بند خیلی مناسب به نظر می رسد. شبیب متوسط دره از ۸٪ تجاوز نمی کند و پهنهای آن در دره از ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر است با ساختمان یک بند به ارتفاع ۱۲ متر و به فرض اینکه ارتفاع متوسط سالیانه آب مخزن ۴-۵ متر باشد، گنجایش مخزن معادل ۲۰۰۰۰۰ متر مکعب خواهد گردید.

پس از موضوع نمودن ۱/۵ متر از ارتفاع آب که تبخیر می شود به زمین فرو می رود. مقدار آب مخزن - که می تواند به مصرف کشاورزی بر سد ۷۴۰۰-۰۰۰ متر مکعب خواهد بود؛ البته این شماره ها تقریبی است و برای حساب قطعی، باید نقشه برداری دقیقی از جای بنای بند و مخزن نمود.

نوع بندی که ایجاد آن بیش تر مفرون به صلاح است و جزئیات ساختمان آن: چنین به نظر می رسد که ته دره از گل رس تشکیل یافته است؛ سمت چپ دره را سنگهای آهکی تشکیل داده و سمت راست آن از پشتہ های رسوبی مخروطی مانند تشکیل شده و می رساند که ممکن است خاک این محل با مقدار زیادی شن مخلوط باشد. اگر خاک به اندازه کافی غیر قابل نفوذ باشد، می توان اتمام ۴ بند را بدون پیشبان عیقیق و یا بدون حایل گل رسی بنانمود؛ ولی اگر جنس خاک قابل نفوذ باشد، ساختمان یک پیشبان به عمق ۴ تا ۸ متر باید پیشینی شود. شبیب طرف بالا: ۲:۱ و شبیب طرف پایین ۵:۲ خواهد بود. از شن و ریگ و قلوه سنگ در پای خاکریز سمت پایینی ترتیبی داده خواهد شد که در صورت نفوذ آب، از حرکت خاکهای رسی جلوگیری کند. تمام بند از خاک؟؟ پهنهای بند در

بالای آن ۴ متر خواهد بود. برای جلوگیری از خطر لبریز شدن فاضلابی که از امواج و طغیان رودخانه تولید می‌شود و ممکن است از روی بند جاری و اسباب خرابی گردد؛ ارتفاع بند دو متر از بلندترین سطح آب مرتفع و ساخته خواهد شد آبگیر و مجرای فاضلاب باید در رشتہ سنگهای قسمت چپ دره ساخته شوند. انتخاب این محل برای ساختمان بنای مخاطره طغیان آب و خرابی بند را بر طرف می‌نماید. آبگیر و همچنین دهنۀ مجرای تخلیه، باید در خود رشتۀ سنگها - که با بتزن پوشیده می‌شود - کند شده و بایستی به اندازه 6×6 متر مسدود گردد. محل ریزش فاضلاب در کناره مجرای تخلیه جای داده شده و آن نیز در سنگ کنده خواهد شد.

اندازه‌های اصلی بند روی نقشه نمرۀ (۲) نشان داده شده است.

انجام کارهای ساختمانی: قبل از شروع به کارهای ساختمانی بند، باید نباتات زیادی را بر طرف و ریشه‌های آنها را بیخ کن و سطح زمین را برای ساختمان به توسط شیارها آماده نمود؛ به طوری که پی‌با و دیوار بند، تشکیل مجموعه واحدی را بددهد. بنای بند باید با طبقات ۲۰ سانتیمتری - که روی هم گذارده می‌شود - بالا رود و در هر طبقه باید به طور کامل کوییده شود تا منافذی باقی نماند و خوب به هم بچسید. زمین باید کاملاً مرتبط و در صورت لزوم آب پاشی شود برای این کار باید یک چاه آب یا قتواتی در مجاورت بند احداث گردد. این قتوات، می‌توانند بعداً مورد استفاده دهکده‌های مجاور قرار گیرند.

پیشبان، باید از خاک رس خیلی مرتبط بنا شود. برای جلوگیری از نفوذ آب بین بند خاکی و سنگهای کوه و همچنین بین بند خاکی و ساختمان آبگیر، باید دارای دیواری باشد که در بند فرو برود (در نقشه نمرۀ ۲ جزئیات آن) به طور واضح نشان داده شده است). مجرای خروج آب باید دارای حایلی باشد که از سرعت زیاد آب قبل از ورود به مجرای آبرو بگاحد.

هزینه ساختمان: این بند در صورتیکه جای آن، خوب تهیه شود و منتهی ۱۴ متر ارتفاع داشته باشد، با خاکریزها و شبیهای لازمه، دارای حجم و هزینه زیر خواهد بود.

خاکریزها و شبیهای لازمه، دارای حجم و هزینه زیر خواهد بود:

خاکریزی ۱۸۰۰۰۰	مترا مکعب از قرار متر مکعبی ۳/۵	ریال
دستگاه جلوگیری از حرکت خاک در صورت نفوذ آب		
پیشبان، به فرض اینکه دو متر عمق داشته باشد		
آبگیر و ؟؟		

ریال ۸۳۰۰۰		

ریال ۸۳۰۰۰

نتیجه مالی مخزن: آب ذخیره شده در چنین مخزنی برای مشروب نمودن ۲۰۰ هکتار زمین پنهانه کاری کافی خواهد بود. هزینه بهره برداری و نگاهداری و بهره سرمایه از ۸٪ تجاوز نمی‌کند. از روی این پایه، هزینه سالیانه ۶۷۰۰۰ ریال می‌شود. در این صورت بهای آب برای هر هکتار ۳۳۰ ریال خواهد بود که برای کشت پنبه، این مبلغ مناسب به نظر می‌رسد. قضیه اصلی امکان پرکردن مخزن بند مهار است که ۲۰۰۰۰۰۰ متر مکعب حجم دارد. برای پرکردن چنین مخزنی در مدت یک ماه ۷۵۰ لیتر آب در هر ثانیه لازم خواهد بود.

محتمل است که در این محل این مقدار آب از بارندگی و غیره حاصل شود. معهذا برای احتیاط بهتر این است که قبل اساختمان یک بند کوچک تر مثلاً به ارتفاع ۸ متر مبادرت شود.

ظرفیت چنین مخزنی یک چهارم مخزن مورد نظر و هزینه ساختمانی آن بالغ به $\frac{1}{3}$ آن خواهد گردید پس از چند سال بهره برداری البته ممکن است مخزن بزرگتری به وسیله بالا بردن بند ایجاد نمود.

خلاصه

شرایط عمومی آب و هوا و همچنین سایر مقتضیات برای توسعه و بسط کشاورزی در جاجرم فوق العاده مساعد می‌باشد، فقط فقدان آب کافی مانع از دیداد حاصل آن نقاط می‌گردد. در سابق جدیت زیادی برای از دیداد آب توسط حفر قتوات معمول داشته‌اند، ولی از آنجاکه محصول آب این قتوات محدود می‌باشد، این اقدام جبران کمی آب را نموده و لزوماً در صدد تهیه منابع دیگری برای زیاد کردن آب برآمده‌اند.

ایجاد مخازن در این منظور، مستلزم جستجوها و تحصیل اطلاعات اراضی مقدماتی بوده و در دو نقطه دهنۀ قاضی و بند ماهار، این کاوش توسط ما به عمل آمده است، نتایجی که از بازدید محلی و اطلاعات اراضی آن نقاط به دست آمده، به قرار زیر است:

۱- مقدار آبی که احداث سدها می‌تواند برای مصرف کشاورزی در دسترس گذارد، محدود می‌باشد، حتی اگر تمام مقتضیات

و شرایط مساعد برای احداث سدها موجود شود، آب حاصله نمی‌تواند بیش از چند صد هکتار زمین را مشروب نماید.

۲- دهنۀ قاضی: شرایط آب نگهداری مخازن در این مواقع به قدر کافی روش نیستند؛ اطلاعات و کاوش‌های اراضی عمیق تری برای روش نمودن این مطلب لازم است.

۳- بند ماهار: شرایط ایجاد سد در این نقطه بسیار مساعد هستند؛ تعمیر و ساختمان دوباره سد سابق باید کاملاً مورد توجه قرار

گیرد، ولی چون مقدار آب حاصله از باران و ذوب برف و غیره متغیر و غیر منظم است، بهتر این است که در بد و امر ساختمان یک سد ۷ الی ۸ متری اکتفا شود، و پس از چند سال بهره برداری، اگر لازم باشد بالا بردن همین ساختمان به ارتفاع ۱۴ متر مخزن بزرگ تری ایجاد خواهد گشت که گنجایش کافی خواهد داشت. بالابردن سد موقعی باید به موقع اجرا گذارد شود که اطمینان کامل حاصل گردد. از اینکه محصول آب باران وغیره، کفاف پر کردن مخزنی به گنجایش ۲۰۰۰۰۰ متر مکعب را خواهد داد.

اگر مایل باشند که کشاورزی املاک بجنورد به توسط آبیاری مصنوعی به طور شدیدتری توسعه یابد، باید راه حل آن رادر نواحی دیگری از بجنورد که موجد شرایط نامناسب تری باشد تجسس نمود. بدیهی است که این مطلب مستلزم جستجوها و مطالعات عمیقی است که در سایر نواحی مجاور بجنورد باید به عمل آید.

ب- بندر ماهار

در ۵ کیلومتری جاجرم در جهت شمال - شمال غربی در یک دره خشک یک سد قدیمی نیمه خراب برپاست. این سد - که به ارتفاع ۴ تا ۵ متر می باشد - برای جمع آوری آبهای سیلابی جهت آبیاری اراضی اطراف بکار رفته است. مطابق تحقیقات ما، این سد در پنجاه سال مورد بهره برداری واستفاده بوده و چندین قصبات و قلاع اطراف را - که زراعت پنه و گندم داشته اند - مشروب می نموده است. این سد از خاک رس تنها ساخته شده و در عمق ترین قسمت آن هم مجرای تخلیه - که با مصالح بنائی ساخته شده - مشاهده می شود. از باقیمانده جدارهای خارجی سد که روی سنگهای سمت چپ دره بناشده، به نظر می رسد که یک محلی برای ریزش فاضلاب ساخته شده بود که از صدمه احتمالی وارد ب سد در موقع طغیان و پرآبی جلوگیری نماید. علت شکست و خراب شدن سد رامی توان یابه یک غلط ساختمانی نسبت داد و یا اینکه طغیان غیرعادی آب رودخانه که مدت مديدة به طول انجامیده و باعث ریزش آن از مرتفع ترین نقاط سد شده است، دانست.

شرایط ایجاد یک مخزن: ساختمان یک مخزن با تعمیر و بالا کشیدن سد سابق مناسب ترین شقوق به نظر می رسد. شبب متوسط دره از ۸٪ تجاوز نمی کند و عرض سطح آن از ۳۰۰ به ۵۰۰ متر می رسد. با ساختمان یک سد به ارتفاع ۱۲ متر به فرض اینکه ارتفاع متوسط سالیانه آب مخزن ۴ متر باشد، گنجایش مخزن معادل ۲۰۰۰۰۰ متر مکعب خواهد گردید.

پس از موضوع نمودن ۱/۵ متر از ارتفاع آب تبخیر می شود و به زمین فرو می رود. از روی پایه ۲/۵ متر ارتفاع متوسط سالیانه آب مقدار آب مخزن - که می تواند به مصرف کشاورزی برسد ۱۴۰۰۰۰ - متر مکعب خواهد بود؛ البته این اعداد تقریبی و برای حساب قطعی می باشد نقشه برداری دقیقی از جای بنای سد و مخزن بشود.

نمونه سدی که ایجاد آن بیش تر به صلاحیت مفروض است با شرایط ساختمان آن: چنین به نظر می رسد که قعر دره از مواد گل رسی تشکیل یافته و سمت چپ دره از سنگهای آهکی تشکیل داده است. سمت راست آن را یک سلسه تپه های مخروطی شکل - که از دور مسطح به نظر می رسد - احاطه نموده به طوری که ممکن است تصور شود که خاک این نقاط مقدار زیادی شن مخلوط داشته باشد. اگر خاک به اندازه کافی غیرقابل نفوذ باشد، می توان تمام طول ساختمان را بدون پیشان یا بدن پرده حائل گل رسی بنانمود و الا اگر جنس خاک قبل نفوذ باشد، ساختمان یک پیشان به عمق ۴ تا ۸ متر باید پیش بینی شود، بعلاوه دو پشته لازم است که پشته جلو به شبب ۱/۵ و پشتة عقب به شبب ۱/۵ باشد.

یک صافی ازشن: ریگ و قله سنگ در پای خاک ریز قسمت عقب در نظر گرفته خواهد شد برای رفع خطر لبریز شدن فاضلابی که از امواج و طغیان رودخانه تولید و ممکن است روی سد جاری و اسباب خرابی گردد. نقطه مرتفع سد از سطح حداقل آب دو متر بلندتر ساخته می شود. محل آب برداری و مخزن باید در سنگهای قسمت چپ دره ساخته شوند. انتخاب این محل برای ساختمان بنای سد مخاطره طغیان آب و خرابی خود سدرابر طرف نماید. محل انتخاب آب برداری و همچنین دهنۀ مجرای تخلیه باید در خود سنگها - که با بن پوشیده می شود - ساخته و یا کنده شوند. این مجرای باریچه هائی به اندازه ۶۶٪ که پایین و بالا می روند - مسدود می گردد. محل ریزش فاضلاب کنار مجرای تخلیه جای داده می شوند. اندازه های اصلی سد روی نقشه نمره (۲) نشان داده شده است.

انجام کارهای ساختمانی: قبل از شروع به کارهای مقدماتی ساختمانی سد، باید [نایابیات] ۸۵٪ زیادی را بر طرف و ریشه های آنها را زیخ کند و سطح زمین را برای ساختمان به توسط شیارها آماده نمود تا اینکه بی بنا و دیوار سد تشکیل جسم واحدی را بهمند. بنای سد باید با طبقات ۲۰ سانتیمتری - که روی هم گذارده می شود - بالا رود. هر طبقه باید به طور کامل لگدمال شود تا منفذی باقی نماند و خوب به هم بچسبد. زمین باید کاملاً مرتکب و در صورت لزوم آب پاشی شود؛ برای این کار باید یک چاه آب یا قنات در مجاورت سد احداث گردد. این قنات می تواند بعداً مورد استفاده قریبۀ مجاور قرار داده شود.

پیشان، باید از خاک قمز خیلی مرتکب سخت و محکم بنا شود تا از نفوذ آب بین سد خاکی و تخته سنگها از طرفی و سد خاکی و بنای مخرج آب - که برای ساختمان آن مصالح بنائی استعمال می شود - از طرف دیگر جلوگیری نماید بنای مخرج آب باید دارای دیوار داخلی باشد که داخل ساختمان و بنای خود سد قرار گیرد (در نقشه نمره ۲ جزئیات را به طور واضح نشان داده است). مجرای فرار آب باید دارای یک حائل باید که از سرعت زیاد آبی که بیرون می آید بکاهد؛ چون آبی که از آنچا خارج می شود

باید مجرای اصلی خروج را پیمایید، بدین لحاظ به توسط حاصل از خرابی مجرای خروج آب جلوگیری می شود.
مخارج ساختمان: این سد در صورتی که روی جای بنائی - که باسعي و اهتمام لازمه پیش بینی می شود - به ارتفاع ۱۴ متر بنا گردد با خاکریزیها و پشتنهای لازمه، دارای حجم و مخراج زیر خواهد بود:

خاکریزی ۱۸۰۰۰ متر مکعب از قرار متر مکعبی ۳/۵ ریال	صفی
۶۳۰۰۰ ریال	
۱۰۰۰۰ ریال	
۵۰۰۰ ریال	
۵۰۰۰ ریال	پیشبان به فرض اینکه دو متر عمق داشته باشد.
۸۳۰۰۰ ریال	مخراج نقب و زیرآب

بهره برداری اقتصادی مخزن: آب ذخیره شده در چنین مخزنی، برای مشروب نمودن ۲۰۰ هکتار زمین پنجه کاری کافی خواهد بود. مخراج بهره برداری نگاهداری ریچ سرمایه از ۸٪ تجاوز نمی کند. از روی این پایه، مخراج سالیانه ۶۷۰۰۰ ریال می شود. قیمت آب برای هر هکتار مزروع بالغ بر ۳۳۰ ریال خواهد گردید. برای کشت پنهان این مبلغ کاملاً نافع به نظر می رسد. قضیه اصلی امکان پر کردن مخزن است. در بند ماهار - که به حجم ۲۰۰۰۰۰ متر مکعب می باشد - برای پر کردن چنین مخزنی مقدار آبی که باید در دسترس باشد، ۷۵۰۱ لیتر در مدت یک ماه است.

محتمل است که در این محل این مقدار آب از بارندگی و غیره حاصل شود؛ معهداً برای احتیاط بهتر این است که قبلاً به ساختمان یک مخزن کوچک تری - که ارتفاع آن از ۸ متر تجاوز ننماید - مبادرت شود. طرفیت چنین مخزنی یک چهارم مخزن اولیه و مخراج ساختمانی بالغ به ۷۳ آن خواهد گردید. پس از چند سال بهره برداری، البته ممکن است مخزن بزرگ تری ایجاد نمود که تا حد اکثر استفاده از آب حاصله را بتوان برداشتن. این مخزن جدید با همان بالا بردن سد اولی ایجاد می شود.

تهران ۱۸ تیر ۱۳۹۱

سنده شماره ۴

وزارت دارایی، شماره ۳۸۶۷۹، به تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۸ ش.

پیرو نامه شماره ۲۷۱۰۱ مورخ ۱۴ آبانماه ۱۳۹۱ ترجمه گزارش آقای دکتر شرودر متخصص زمین شناسی، راجع به بررسیهای که از نظر زمین شناسی برای ساختن سدهایی در املاک اختصاصی بجزور نموده، با عکسها مربوط با این نامه فرستاده می شود. به طوری که در گزارش ملاحظه می فرمائید، خلاصه بررسی و اظهار نظرهایی که نموده، به شرح زیر است:

- ۱- اطلاعات زمین شناسی حاصله در دهنه بند قاضی چه از نظر قابلیت عدم نفوذ آب و چه از حیث ترتیب و تشکیل سنگها مساعد و مناسب نبوده، و نمی توان در محل نامبرده ساختمان سد نمود.
 - ۲- وضعیت زمین بندمهار برای ساختن یک خاکی کم ارتفاع مناسب است.
 - ۳- برای جلوگیری از فقدان آب در لندهور، چاره این است که نهری با مصالح بنائی یا خاک رس از محلی که رودخانه آبش نسبتاً قابل ملاحظه است تا مزارع دهکده ساخته شود.
 - ۴- در ناحیه سملقان ۸۶ (دهنه درکش)، به طور کلی شکل ظاهری دره ها مساعدتر بوده و دارای محلهای می باشد که برای ایجاد دریاچه های مصنوعی مناسب است.
- ضمناً معروض می دارد که گزارش پیش گفته را آقای مهندس وايدا، سرمهندس بانک کشاورزی و پیشه و هنر ايران از نظر امور آبیاری تأیید نموده است.

از طرف وزیر دارائی
[امضا] نصر الله جهانگیر

سنده شماره ۵

وزارت دارایی ۱۹/۴/۲۲ ش.

جناب آقای مدیر کل جهانگیر، جناب آقای وزیر دارائی فرمودند: گزارش آقای وايدا، راجع به آبیاری جاجرم - که ضمیمه است - باید ترجمه شود و نسخه فارسی آن با عکسها لازم به اداره حسابداری املاک شاهنشاهی ارسال گردد.

ضمانت چون اخیراً شرحی از حسابداری املاک اختصاصی نوشته و راجع به مراجعت مهندس وايدا به این محل برای تکمیل بررسی نظریه وزارت دارائی را پرسیده بودند و قرار شد نظر خود آقای وايدا سوال شود، جواب نامه مذبور را دستور فرمائید زودتر تهیه [کنند] و در ضمن بنویسند که گزارش مهندس وايدا رسیده؛ چون نوشته است مشغول ترجمه آن هستم که نسخه فارسی آن را به محض اینکه حاضر شد بفرستم. صالح

سند شماره ۶

گزارش راجع به ایجاد مخازن آب در منطقه جاجرم

خلاصه

وضع آب و هوای همچین سایر مقتضیات برای توسعه و بسط کشاورزی در منطقه جاجرم، فوق العاده مساعد می باشد؛ فقط فقدان آب کافی مانع از ازدیاد تولید آن نقاط می گردد. در سابق اقداماتی برای ازدیاد منابع آب به وسیله حفر قنوات به عمل آورده اند، ولی از آنجائی که میزان آب این قنوات محدود می باشد، این اقدام جبران کمی آب را ننموده، و با چار در صدد تهیه منابع دیگری برای زیاد کردن آب برآمده اند.

ایجاد مخازن آب به نظر می رسیده است که نتایج سودمند داشته باشد.

بررسیهای مقدماتی در دو ناحیه: دهنه قاضی و بند مهار به عمل آمده که نتیجه آن به قرار زیر است:

۱- مقدار آبی که به وسیله احداث سدهای موردنظر ممکن است تهیه شود، محدود می باشد؛ حتی اگر تمام مقتضیات محلی از هر حیث برای ایجاد مخازن مساعد باشند، باز با مقدار آبی که از این راه به دست می آید، نمی توان بیش از چند صد هکتار زمین را مشروب نمود.

۲- دهنه قاضی (یاگزی)؛ قابلیت نگهداری آب جدارهای این مخزن به قدر کافی معلوم نبود و لازم است بررسیهای بیشتری از نقطه نظر زمین شناسی در محل به عمل آید.

۳- بند مهار: شرایط ایجاد یک مخزن در این نقطه بسیار مساعد هستند- تجدید ساختمان بند - سابق را می توان توصیه نمود، ولی چون مقدار آب حاصله از باران فعلای غیر معلوم می باشد، بهتر این است که در آغاز امر ساختمان یک بند ۷ الی ۸ متری اکتفا شود و پس از چند سال بهره برداری، -اگر لازم شد- بالا بردن همین ساختمان به ارتفاع ۱۴ متر مخزن بزرگ تری ایجاد نمود. بالا بردن بند وقتی باید به موقع اجرا گذارده شود که اطمینان کامل حاصل گردد که مقدار آب باران برای پر کردن مخزنی به گنجایش ۲۰۰۰۰۰۰ مترمکعب کافی خواهد بود.

چنانچه بخواهند کشاورزی املاک بجنورد را به وسیله آبیاری توسعه بیشتری بدنهند، باید راه محل آن را در نواحی دیگر بجنورد - که طبق اطلاعات حاصله در محل واجد شرایط مناسب تری برای ازدیاد محصول می باشد - تجسس نمود.

اداره حسابداری دربار شاهنشاهی، رونوشت گزارش تلگرافی نیابت تولیت عظما در این موقع که از طرف وزارت دارایی هیئتی برای امور کشاورزی در مشهد هستند و مهندس آبیاری و بانک کشاورزی و پیشه هنر - که شخص بصیر و مطلعی به نظر می آید - همراه دارند، لازم دانستم گزارش شماره ۱۱ سیار مورخ ۱۷/۵/۱۴ راجع به احداث سد دره گزی جاجرم را - که در املاک اختصاصی بجنورد واقع است - یادآور شوم که در صورت اقتضا به وزارت دارایی یا بانک کشاورزی دستور فرمائید، مهندس مذبور آن جرایز بازدید و نظر خود را گزارش دهد.

پاکروان ۱۹/۳/۷ ۴۰۴۶

سند شماره ۷

اداره حسابداری دربار شاهنشاهی، شماره ۷۲۳۶ تاریخ ۱۹/۷/۱۴ [۱۳۱ش].

وزارت دارایی - عطف به نامه شماره ۲۱۱۳۴ مورخ ۱۹/۶/۴ راجع به گزارش آقای مهندس وايدا در موضوع مخازن آب در املاک اختصاصی بجنورد، چون لازم است گزارش کامل به شرف عرض پیشگاه همایون شاهنشاهی برسد، خواهشمند است دستور فرمائید بررسیهای تکمیلی راجع به نفوذ آب در زیر زمین محل بند و مقدار لایه هایی که به واسطه باران و سیلابها وارد بند های مذبور می گردد، بنمایند؛ و نتیجه را اطلاع دهنده که مرائب به شرف عرض پیشگاه مبارک برسد.

رئیس اداره حسابداری دربار شاهنشاهی

[حاشیه] بانک کشاورزی - اطلاعاتی را که نوشته اند، مقرر فرمائید گوش شود و فوراً ارسال شود. نصرالله جهانگیر ۱۹/۷/۱۶

-اداره فنی، به آقای وايدا تلگراف کنید که گزارش و نظراتی که خواسته شده، بفوریت تهیه نمایند. ۱۳۹۷/۱۷

سنده شماره ۸

بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران، شماره ۹۳۱۲۶/۵۷۱۰، به تاریخ ۱۳۹۷/۳۰ ش.

وزارت دارایی- نشان به نامه شماره ۳۱۰۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۲۳، به طوری که ضمن نامه شماره ۲۴۱۱۳/۵۳۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۸ به عرض رسیده است، به آقای مهندس وايدا دستور داده شد به بجنورد رفته و بررسیهای لازمه را انجام دهد. به قرار گزارش مهندس نامبرده - که رونوشت آن پیوست است - بررسیهای مزبور بیش تر جنبه زمین شناسی داشته و باستی به اتفاق یک نفر متخصص زمین شناس انجام شود، و چون آقای دکتر شرودر، متخصص زمین شناس بانک - که فعلًا در مشهد می باشد - مريض و قادر به انجام بررسیهای مزبور نیست، به مشارالیه دستور داده شد به محض بهبودی به بجنورد رفته و بررسیهای تکمیلی مورد بحث را انجام دهد. پس از وصول گزارش متخصص نامبرده، مراتب به عرض خواهد رسید. بانک کشاورزی و پیشه هنر ایران

سنده شماره ۹

وزارت دارایی، اداره دفتر وزارت دارایی، تاریخ ۱۳۹۷/۱۳ آبان ۱۳۹۷.

اداره حسابداری دربار شاهنشاهی - پیرو نامه شماره ۱۹۷/۳۱۰۳۴-۲۳ راجع به مخازن آب در املاک اختصاصی بجنورد، به قرار گزارش مهندس وايدا، بررسیهایی که بايد به عمل آید، جنبه زمین شناسی داشته و باستی به اتفاق یک نفر متخصص زمین شناسی انجام شود و چون دکتر شرودر متخصص زمین شناسی بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران - که فعلًا در مشهد می باشد - به واسطه ناخوشی قادر به انجام بررسی نامبرده نیست، به او دستور داده شد به محض آنکه بهبودی یافت به بجنورد رفته و بررسیهای منظور را انجام دهد که پس از رسید گزارش متخصص نامبرده، نتیجه به عرض خواهد رسید.

رونوشت عطف به نامه ۱۳۹۷/۵۷۹۰ به بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران فرستاده می شود که به شرودر دستور مؤکد داده شود که تابه بودی یافت به انجام بررسیهای نامبرده اقدام و نتیجه را فوراً اطلاع دهید.

رئيس اداره دفتر وزارت دارایی - دکتر نعیم
از طرف وزیر دارایی - نصرالله جهانگیر

سنده شماره ۱۰

بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران، شماره ۰۳۹۵۰۵/۸۷۶۹ به تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ش.

وزارت دارایی- پاسخ مرقومه شماره ۳۶۰۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

آقای دکتر شرودر، متخصص زمین شناس، طبق دستور شرکت آبیاری استان نهم، بررسیهایی از نقطه نظر زمین شناسی در املاک اختصاصی بجنورد انجام داده است، و چون شرکت نامبرده فاقد کارمند فنی از نقطه نظر زمین شناسی می باشد، نمی تواند راجع به موضوع فوق نظری بدهد.

ضمناً به استحضار آن وزارت می رساند، آقای مهندس وايدا سرمهندس بانک و بازرس امور شرکت نامبرده - که در اوخر خرداد بررسیهایی در املاک نامبرده انجام داده است - مفاد گزارش آقای دکتر شرودر را تایید می نماید. بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران [حاشیه]: دفتر وزارتی - یک نسخه گزارش به اداره املاک ارسال شود. ضمناً در نامه - که تهیه می شود - نظر مهندس به طور خلاصه ذکر گردد. ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

- به عرض می رسد، این بررسی مربوط به املاک اختصاصی است. در صورتی که تصویب می فرمایند، به اداره املاک رونوشت فرستاده شود.

نصرالله جهانگیر، ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

- پیشینه، پیوست شود.

- این موضوع، پیشینه دیگری دارد. متنمی است ضمیمه فرمائید.

سند شماره ۱۱

گزارش

راجع به شرایط معرفة الارضی ناحیه جاجرم و سایر املاک بجنورد به منظور ایجاد سد

فهرست عکسها

عکس شماره ۱

عکس شماره ۲

عکس شماره ۳

عکس شماره ۴

عکس شماره ۴ مکرر

عکس شماره ۵

عکس شماره ۶

عکس شماره ۷

عکس شماره ۸

عکس شماره ۹

عکس شماره ۱۰

- نیمرخ اجمالی دهنه قاضی
- اثرات تحول در سنگهای آهکی دهنه قاضی
- سنگ آهکی اسفنج مانند
- حفره های بزرگ در سنگها
- بند قدیمی (بند مهار)
- ته مخزن در بند مهار
- نقشه اجمالی معرفة الارضی لهندور
- گرتة اجمالی ناحیه سملقان
- منظراً تنگ القی از پایین
- منظراً تنگ القی از بالا
- ته مخزن پیشنهادی

گزارش تسلیمی به بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران راجع به شرایط معرفة الارضی محل ساختمان سد در ناحیه جاجرم و سایر نواحی (املاک بجنورد)

برای اطلاع از اینکه زمینهای بند مهار و بند قاضی جهت برپانمودن سد مناسب می باشند، هیئت رئیسه بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران، اینجانب را مأمور بازدید محلهای نامبرده نمود.
علاوه براین در بجنورد، سرکار سرهنگ عرفانی تقاضانمودند که دو محل دیگر موسوم به بند لهندور و بند درکش نیز بازدید شوند.

طرح پیشنهادی برای دهنه قاضی (ناحیه جاجرم)

وضعیت زمین دهنه قاضی از نقطه نظر شکل ظاهری آن و مجاری میاه و کشاورزی قبلاً به وسیله آفای مهندس وايداد مورد بررسی قرار گرفته.

وضعیت معرفة الارضی

جنس سنگها

نوع سنگها به سه قسم است:

- ۱- سنگهای آهکی مخلوط به خاک رس به رنگ سبز یا خاکستری که از یک طبقه رسوبی پوشیده شده است.
- ۲- طبقات سنگهای آهکی که دارای بقاوی نباتی و حیوانی می باشند.
- ۳- سنگهای آهکی سفید یکپارچه.

گردنه - که برای ساختمان سد در نظر گرفته شده - از نوع سنگهای دسته سوم می باشد؛ هر چند این سنگهای آهکی از نقطه نظر تعادل و توازن خوب هستند، ولی قابلیت آب نگهداری آنها چندان خوب نیست. زیرا دارای شکستگیها و شکافهای متعدد می باشند که آب از آنها عبور نموده و تشکیل حفره های جویه مانندی را می دهد.

تحته سنگهایی که باید مخزن روی آنها بنا شود، از نوع سنگهای دسته دوم و سوم می باشند. سنگهای آهکی مخلوط به خاک رس (مارن)، تولید هیچگونه اشکالی نمی نمایند؛ برخلاف سنگهای آهکی نوع دوم در بالای گردنه تشکیل دوتپه را داده (عکس شماره ۱) و دو چشمۀ از آن خارج می شود. این سنگها از نقطه نظر عدم نفوذ آب فوق العاده خطرناک می باشند. به طور خلاصه سنگهای نامبرده، دارای حفره های جویه مانند کوچک و بزرگ می باشند که آب فعلاً در آنها جریان دارد. جنس این سنگهای آهکی بقدرتی بد است که آب طبقات بزرگ آنها را سوراخ نموده و به شکل قطعات بزرگ اسفنج در آورده است. در عکسها شماره ۲ و ۳ و ۴، این حفره های طویل کاملاً مشاهده می شود. چنانچه مخزن ساخته شود، آب در حفره های طویلی - که فعلاً خشک می باشند - جریان یافته، براثر فشار خود آب، چشمۀ ها را اعقب زده و در حفره های طویلی - که در اعماق زمین واقع شده - جریان یافته و در طبقات آهکی فرو می روند.

ترتیب نسبی طبقات

نیم رخ اجمالی (شماره یک) ساختمان طبقات سنگها را در دهنه قاضی نشان می دهد. اغلب اتفاق می افتاد که وجود سنگهای خلل و

فر جدار، چه آنهایی که دارای حفره‌های گرد می‌باشند، برای ایجاد مخزن مانع ندارد خلاصه یک بررسی کامل از نقطه نظر شناسائی جنس سنگهای نشان خواهد داد که آب پس از نفوذ در سنگهای خلل و فر جدار به علت برخورد به جدار غیر قابل نفوذ سیرش متوقف شده، و در فضای محدودی باقی خواهد ماند. عکس شماره ۱ک، نشان می‌دهد که کیفیت سنگهای دهنۀ قاضی بدین قرار نبوده و آب در میان خلل فرج آن به دلخواه خود جریان دارد.

نتیجه

بنابر مراتب فوق العادة معرفة الارضی حاصله در دهنۀ قاضی چه از نقطه نظر قابلیت عدم نفوذ آب و چه از حيث ترتیب و تشکیل سنگها، مساعد و مناسب نبوده و نمی‌توان برای محل مزبور ساختمان سدی را توصیه نمود.

طرح پیشنهادی برای بند مهار (ناحیۀ جاجرم)

در بند مهار یک بند کوچک خاکی قدیمی موجود است که درۀ خشکی را مسدود می‌نماید.

وضعیت معرفة الارضی

وضعیت معرفة الارضی ناحیۀ فوق به نظر نامساعد نمی‌آید طرف راست محلی که برای مخزن در نظر گرفته شده، از یک مخروط مسطح سیلابی تشکیل یافته است (عکس شماره ۴ مکرر)؛ ممکن است تصور نماید که وجود این مخروط سیلابی برای ساختمان سد مناسب نباشد، ولی به نظر این جانب محل مزبور از جنس خاکی که دارای سنگهای (مارن) نمی‌باشند، تشکیل یافته است و به قسمتی که از دور مشاهده می‌شود، تشکیل رشته‌های را داده‌اند که جریان آبی که این مخروط سیلابی را تشکیل داده است، از رشته‌های مزبور سرچشمه می‌گیرد.

برای شناختن جنس این مخروط سیلابی، محلی را برای حفر چاه تعیین نموده است.

ته درۀ خیلی پهن بوده و از نوع خاکی که دارای مقدار کمی از سنگهای آهکی مخلوط به خاک رس می‌باشد، تشکیل یافته است. طرف چپ مخزن مورد نظر از مخروطهای سیلابی و مواد فرو ریخته طبقات الارضی که از مواد خاکی پوشیده شده‌اند، تشکیل یافته است.

بند در سمت چپ روی سنگهای آهکی قرار گرفته است و چون طبقات سنگهای آهکی مزبور برخلاف جهت درۀ متوجه می‌باشند، تولید محدود و اشکالی نخواهد نمود.

در سمت چپ درۀ محلی برای حفر چاه تعیین شده است.

خلاصه

وضعیت معرفة الارضی بند مهار برای ساختمان یک بند خاکی کم ارتفاع مناسب می‌باشد.

طرح پیشنهادی لهندور (ناحیۀ سوره)

محل مزبور، طبق تقاضای سرکار سرهنگ عرفانی بازدید شده است.

لهندور در ۲۴ کیلومتری غرب سوره در زمین مسطحی که از ماده رسوبی شنی تشکیل یافته است، واقع شده و ساکنین آن ترکمن می‌باشند.

نهرآبی که از کوههای مرتفع آهکی سرچشمه می‌گیرد، به طرف لهندور جاری است؛ ولی در طی راه تقریباً در شش کیلومتری بالای دهکده در زمینهای رسوبی شنی به خاک فرو رفته، و بستر آن خشک می‌گردد. و این امر، طبیعی و معمولی است که آب پس از رسیدن به زمین رسوبی و شنی قابل نفوذ به زمین فرو رفته و ناپدید می‌گردد.

عکس شماره ۶ به وسیله تصویری نشان می‌دهد که چگونه آب پس از رسیدن به زمین رسوبی شنی به خاک می‌نشیند. برای جلوگیری از فقدان آب، چاره این است که نهری با مصالح بنائي یا خاک رس از محلی که رودخانه آبش نسبتاً قابل ملاحظه است تا مزارع دهکده ساخته شود.

طبقه آبهای زیرزمینی

آب رودخانه پس از فرو رفتن به زمین در اعماق زمین تشکیل یک طبقه آب را داده و یک مرتبه در بالا دست دهکده و چند مرتبه در پایین دست آب به سطح زمین ظاهر می‌شود.

علت رسیدن آب به سطح زمین، این است که زمین محلی که آب رودخانه لهندور در آنجا فرو می‌نشیند، دارای فرو رفتگی عمیقی است.

نزدیک محلهایی که آب به سطح زمین می‌رسد، می‌توان چاه هایی نیز حفر نموده و آب را با تلمبه بالا آورد. این پیشنهادات باید از نقطه نظر اقتصادی نیز مورد امتحان قرار گرفته، و با وسائل مقتضی مقدار آب محلهای نامبرده اندازه

گرفته شود.

طرح پیشنهادی برای دهنه درکش (ناحیه سملقان)

سرکار سرهنگ عرفانی ضمناً از اینجانب تقاضا نمودن موضوع ساختمان سدی در ناحیه سملقان نیز مورد بررسی قرار گیرد. دشت سملقان بسیار وسیع و زمینهای قابل زراعت آن فوق العاده خوب و محصول آن فراوان است. کشاورزان این ناحیه، همه کاری می باشند؛ با وجود این به علت کمی آب فقط قسمتی از زمینهای که قابل کشت و زرع می باشند، زراعت شده است. نظر به اینکه زمینهای ناحیه سملقان برای کشاورزی مساعد می باشند، برای برطرف نمودن این نقصه اقدام نمود. بدختانه شرایط محلی که توسط اهالی و رئیس ناحیه برای ساختمان سد پیشنهاد شده است، جهت انجام این منظور مساعد نمی باشد. اینجانب دره دهنه درکش را تههور بازدید نموده است (عکس شماره ۷). تنگ القی گردنه است که از طبقات سنگهای آهکی تشکیل یافته است (عکس شماره ۸ و ۹).

این سنگهای آهکی، دارای درزها و شکافها و حفره های متعددی می باشند. طبقات سنگها به طرف پایین دست متوجه می باشند.

شرایط معرفت اراضی این ناحیه فوق العاده بد بوده و علاوه بر این، در بالا دست گردنه، مخزنی موجود نیست (عکس شماره ۱۰). گردنه تنگ القی در ناحیه [ای] است که در جنوب سملقان واقع شده و دارای فرورفتگیهای شدید و متعددی می باشد. در شمال دشت سملقان به طور کلی شکل ظاهر دره ها مساعد تر بوده و دارای محلهای - که برای ایجاد دریاچه های مصنوعی مناسب هستند - می باشد. به رئیس ناحیه سملقان توصیه شد که برای ساختمانهای موردنظر، محلهای در شمال این ناحیه باید تجسس نمود. امضای دکتر شرودر

پی نوشتها :

- ۱- WWW.Tebyan.net .
- ۲- مقیمی، جواد؛ محمدتقی، منصور فلاخ راد؛ تحلیلی بر سیل گلستان؛ نشریه جنگل و مرغ، شماره ۵۳، ۸۳۰ صص ۵۳-۶۳.
- ۳- Debit: دفاترسوی، آبدهی (پرتو، ابوالقاسم؛ واژه یاب، ج ۱، ص ۶۵۹)؛ مقدار سیالی که واحد زمان از یک لوله یا کالالی می گذارد. (اوری، حسن؛ فرنگ بزرگ سخن، ص ۳۰۹).
- ۴- روزنامه ایران، سال هفتم، شماره ۱۸۷۹ دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۸۰.
- ۵- به ذیل گزارود در قسمت حوزه آبریز مراجعه فرمائید.
- ۶- WWW.gsi.ir .
- ۷- مر اووه پیه: شهر مر اووه پیه از توابع شهرستان کلاله استان گلستان ایران است. عرض جغرافیایی آن ۳۷°۴۶' طول جغرافیایی ۵۷°۵۷' و ارتفاع آن از سطح دریا ۲۶۷ متر می باشد. مر اووه، دارای دو دهستان است و از طرف شمال به کشور ترکمنستان، از طرف شرق به استان خراسان شمالی، از جنوب به شهر کلاله و از غرب به بخش داشلی برون گبند کاوس منتهی می شود.
- ۸- آرامگاههای دولت محمدآزادی و مختو مقلى فرغانی و زیارتگاه آل خان بابا و مدرسه سید قلچی ایشان از اماکن زیارتی مر اووه است.
- ۹- شمعیت این شهر در سال ۱۳۸۳ نفوذ به است.
- ۱۰- WWW.Shirifnews.ir .
- ۱۱- سد گلستان: سد مخزنی گلستان با توان تنظیم ۲۸۰ میلیون متر مکعب آب در سال و توان پوشش دادن بیش از ۴۰ هکتار زمین کشاورزی، روی رودخانه گرگان و در منطقه کلاله ساخته شده است. حجم مخزن این سد در تراز بزرگ، ۵۰ میلیون متر مکعب و در تراز تاج سر زیر، ۵۰ میلیون متر مکعب است. سر زیر آن، ۷۸۵ متر مکعب در تالیه است. طول کاللهای در جایک آن ۲۲ کیلومتر، کاللهای در جای ۳۱ کیلومتر و کاللهای سه و چهار نیز ۲۹۰ کیلومتر است. از حمله هدفهای مهم ساخت این سد - که از نوع خاکی همگن و دارای تاجی به طول ۶۶۵ متر و عرض ده متر است - توسعه کشت آبی در زمینهای ساحل راست. گزارود به وسعت بیش از ۴۰ هکتار، کنترل طغیان و جلوگیری از زیانهای ثانی از سیل و افزایش عمر مقید سدهای گلستان یک و شمسگیر است. برای ساخت سد مخزنی گلستان ۲۶۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. متوسط ورودی سالانه آب به این سد، ۴۱ میلیون متر مکعب است.
- ۱۱- روزنامه حیات نو، شماره ۶۳۵ پنجمیه ۸۳/۲۲۰.
- ۱۲- شرکت سهامی آب منطقه مازندران و گلستان: WWW.mznw.ir .

- ۶۰- همان.
۶۱- همان.
۶۲- همان.
۶۳- همان.
۶۴- همان.
۶۵- همان.
۶۶- علاوه بر املاک ذکر شده، سردار سپه پس از تاحدگذاری دست تعدی به سوی املاک مردم دارد که در دویست هشتاد و هشت هزار متر مربع از این مساحت بوده است. (کریمیان، علی: گنجینه اسناد، مقاله و نمونه امضاهای اعضا ای دولت (شماره ۱۱ سال سوم، دفتر اول، سازمان اسناد ملی ایران، تهران ۱۳۷۷، ص ۴۱).
۶۷- علاوه بر املاک ذکر شده، سردار سپه پس از تاحدگذاری دست تعدی به سوی املاک املاک کام تأم دارد.
ذکاء الملک فروغی - که در سه مقطع در حکومت رضاشاه، رئیس وزرا و نخست وزیر بود - از سرشکر محمد حسین ابریم، رئیس کل شهریاری نام برده و گفته است: ... آبریم علاوه بر ریاست شهریاری، مدتها رئیس املاک پهلوی بود؛ خشنن ترین افسران را به شمال فرستاده هر ملک مرغوبی می دیدند، آن را برای شاه می گرفتند ... (لایر عاقلی: ذکاء الملک فروغی و شهريور ۱۳۴۰، انتشارات علمی، تهران ۱۳۶۷، ص ۲۴۸).
۶۸- اصغر معروف به اصغر حر (حر به لهجه کردی یعنی احوال)، پس از متلاشی شدن ایلات در محاصره بجنورد به روسیه پناهنده شد و بعد از اعلان عفو عمومی مراجعت کرد؛ اما در آشخانه دستگیر و اعدام گردید.
۶۹- نقل از جلد اول و دوم احزاب سیاسی.
۷۰- حاج محمد خان قراچورلو چند سال بعد از سلطنت رضاشاه، دولت تصمیم به خرید تریاک از اهالی گرفت. لذا دراور، وزیر دارالی بجهنمود آمد، اعلان خرید تریاک از اهالی نمود. مردم از ترس جرئت فروش تریاک نکردند؛ لذا دراور شخصاً به آشخانه منزل ایشان رفت، از حاج محمد خان قراچورلو - که مردم طرف اعتماد اهالی بود - تقاضا کرد و بود تا به مردم قول بدهد که تیرنگی برای به دام انداختن آنان در کار نیست و حاج محمد خان نیز به کلیه دهات پیام او را اعلان کرد و اهالی هم تریاک چندین ساله را - که در زیر خاک و در شکاف کوهها پنهان نموده بودند - در آشخانه به داور، وزیر دارالی وقت فر و ختند و این عمل، باعث جرئت دیگر اکان شد و اطمینان حاصل کردند که می توانند تریاکهای خود را به دولت بفرفوشند.
۷۱- اطلاعات و اظهارات منرضی قلی خان معروف به خان نایب.
۷۲- مرانع چشممه خان و مر جان در مرکز رشته جبال الاراغ - که متعلق به حسینقلی خان قراچورلو بود - به تصرف بنیاد پهلوی درآمد. از طرف وراثت به ثبت رسید و مورد اعتراض بنیاد پهلوی قرار گرفت که هنوز هم بلا تکلیف در تصرف دولت می باشد.
۷۳- قراچورلو، خانلر: نگاهی کوتاه به تاریخ ایلات و طوایف کرد که مانع شمال خراسان، نسخه خطی، ۱۳۵۱، صص ۴۱-۳۶.
۷۴- ولایتی، سعدالله؛ سعید توسلی: مبانی و مسائل آب استان خراسان، مؤسسه چاپ و انتشارات استان قدس رضوی، مشهد ۱۳۷۰، ص ۱۳۴.
۷۵- صادقی، سليمان: جغرافیای شهرستان بجنورد، مؤسسه چاپ و انتشارات استان قدس رضوی، مشهد ۱۳۷۳، ص ۳۲.
۷۶- ولایتی، سعدالله: همان، ص ۱۳۵.
۷۷- همان، ص ۱۳۷.
۷۸- سیدی زاده، احسان؛ علی اکبر عباسیان: بجهنمود گذرهای شمالی خراسان، انتشارات اردشیر، مشهد ۱۳۷۱، ص ۶.
۷۹- دهخدا، علی اکبر: لغتنامه دهخدا، ص ۱۶۸۳۷.
۸۰- صادقی، سليمان: همان، ص ۴۹.
۸۱- سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران سند شماره ۱۳۸۹۲، ۲۴۰۰۱۷۸۹۲، محل در آرشیو ۵۰۱ الف ا.
۸۲- در این زمان فتح الله یاکروان، استاندار و نایب التولیه آستان قدس رضوی بود.
۸۳- اصل: نادرین.
۸۴- گرته یا گرده: خاکه نفاشان باشد و آن، زغال سوده است که در پارچه بسته اند و بر کاغذهای سوزن زده طراحی کرده مالند تاوار آن طرح و نقش به جای دیگر نشیند و آن کاغذ سوزن را نیز گویند. چوبه چیزی که از آن چیزی بعینه بردارند. (دهخدا، علی اکبر: همان، ص ۱۶۸۱۰).
۸۵- اصل: نباتات.
۸۶- اصل: سیمالمان.
- ۶۰- همان.
۶۱- همان.
۶۲- همان.
۶۳- همان.
۶۴- همان.
۶۵- همان.
۶۶- همان.
۶۷- همان.
۶۸- همان.
۶۹- همان.
۷۰- همان.
۷۱- همان.
۷۲- همان.
۷۳- همان.
۷۴- همان.
۷۵- همان.
۷۶- همان.
۷۷- همان.
۷۸- همان.
۷۹- همان.
۸۰- همان.
۸۱- همان.
۸۲- همان.
۸۳- همان.
۸۴- همان.
۸۵- همان.
۸۶- همان.
۸۷- همان.
۸۸- همان.
۸۹- همان.
۹۰- همان.
۹۱- همان.
۹۲- همان.
۹۳- همان.
۹۴- همان.
۹۵- همان.
۹۶- همان.
۹۷- همان.
۹۸- همان.
۹۹- همان.
۱۰۰- همان.
۱۰۱- همان.
۱۰۲- همان.
۱۰۳- همان.
۱۰۴- همان.
۱۰۵- همان.
۱۰۶- همان.
۱۰۷- همان.
۱۰۸- همان.
۱۰۹- همان.
۱۱۰- همان.
۱۱۱- همان.
۱۱۲- همان.
۱۱۳- همان.
۱۱۴- همان.
۱۱۵- همان.
۱۱۶- همان.
۱۱۷- همان.
۱۱۸- همان.
۱۱۹- همان.
۱۲۰- همان.
۱۲۱- همان.
۱۲۲- همان.
۱۲۳- همان.
۱۲۴- همان.
۱۲۵- همان.
۱۲۶- همان.
۱۲۷- همان.
۱۲۸- همان.
۱۲۹- همان.
۱۳۰- همان.
۱۳۱- همان.
۱۳۲- همان.
۱۳۳- همان.
۱۳۴- همان.
۱۳۵- همان.
۱۳۶- همان.
۱۳۷- همان.
۱۳۸- همان.
۱۳۹- همان.
۱۴۰- همان.
۱۴۱- همان.
۱۴۲- همان.
۱۴۳- همان.
۱۴۴- همان.
۱۴۵- همان.
۱۴۶- همان.
۱۴۷- همان.
۱۴۸- همان.
۱۴۹- همان.
۱۵۰- همان.
۱۵۱- همان.
۱۵۲- همان.
۱۵۳- همان.
۱۵۴- همان.
۱۵۵- همان.
۱۵۶- همان.
۱۵۷- همان.
۱۵۸- همان.
۱۵۹- همان.
۱۶۰- همان.
۱۶۱- همان.
۱۶۲- همان.
۱۶۳- همان.
۱۶۴- همان.
۱۶۵- همان.
۱۶۶- همان.
۱۶۷- همان.
۱۶۸- همان.
۱۶۹- همان.
۱۷۰- همان.
۱۷۱- همان.
۱۷۲- همان.
۱۷۳- همان.
۱۷۴- همان.
۱۷۵- همان.
۱۷۶- همان.
۱۷۷- همان.
۱۷۸- همان.
۱۷۹- همان.
۱۸۰- همان.
۱۸۱- همان.
۱۸۲- همان.
۱۸۳- همان.
۱۸۴- همان.
۱۸۵- همان.
۱۸۶- همان.
۱۸۷- همان.
۱۸۸- همان.
۱۸۹- همان.
۱۹۰- همان.
۱۹۱- همان.
۱۹۲- همان.
۱۹۳- همان.
۱۹۴- همان.
۱۹۵- همان.
۱۹۶- همان.
۱۹۷- همان.
۱۹۸- همان.
۱۹۹- همان.
۲۰۰- همان.
۲۰۱- همان.
۲۰۲- همان.
۲۰۳- همان.
۲۰۴- همان.
۲۰۵- همان.
۲۰۶- همان.
۲۰۷- همان.
۲۰۸- همان.
۲۰۹- همان.
۲۱۰- همان.
۲۱۱- همان.
۲۱۲- همان.
۲۱۳- همان.
۲۱۴- همان.
۲۱۵- همان.
۲۱۶- همان.
۲۱۷- همان.
۲۱۸- همان.
۲۱۹- همان.
۲۲۰- همان.
۲۲۱- همان.
۲۲۲- همان.
۲۲۳- همان.
۲۲۴- همان.
۲۲۵- همان.
۲۲۶- همان.
۲۲۷- همان.
۲۲۸- همان.
۲۲۹- همان.
۲۳۰- همان.
۲۳۱- همان.
۲۳۲- همان.
۲۳۳- همان.
۲۳۴- همان.
۲۳۵- همان.
۲۳۶- همان.
۲۳۷- همان.
۲۳۸- همان.
۲۳۹- همان.
۲۴۰- همان.
۲۴۱- همان.
۲۴۲- همان.
۲۴۳- همان.
۲۴۴- همان.
۲۴۵- همان.
۲۴۶- همان.
۲۴۷- همان.
۲۴۸- همان.
۲۴۹- همان.
۲۵۰- همان.
۲۵۱- همان.
۲۵۲- همان.
۲۵۳- همان.
۲۵۴- همان.
۲۵۵- همان.
۲۵۶- همان.
۲۵۷- همان.
۲۵۸- همان.
۲۵۹- همان.
۲۶۰- همان.
۲۶۱- همان.
۲۶۲- همان.
۲۶۳- همان.
۲۶۴- همان.
۲۶۵- همان.
۲۶۶- همان.
۲۶۷- همان.
۲۶۸- همان.
۲۶۹- همان.
۲۷۰- همان.
۲۷۱- همان.
۲۷۲- همان.
۲۷۳- همان.
۲۷۴- همان.
۲۷۵- همان.
۲۷۶- همان.
۲۷۷- همان.
۲۷۸- همان.
۲۷۹- همان.
۲۸۰- همان.
۲۸۱- همان.
۲۸۲- همان.
۲۸۳- همان.
۲۸۴- همان.
۲۸۵- همان.
۲۸۶- همان.
۲۸۷- همان.
۲۸۸- همان.
۲۸۹- همان.
۲۹۰- همان.
۲۹۱- همان.
۲۹۲- همان.
۲۹۳- همان.
۲۹۴- همان.
۲۹۵- همان.
۲۹۶- همان.
۲۹۷- همان.
۲۹۸- همان.
۲۹۹- همان.
۳۰۰- همان.
۳۰۱- همان.
۳۰۲- همان.
۳۰۳- همان.
۳۰۴- همان.
۳۰۵- همان.
۳۰۶- همان.
۳۰۷- همان.
۳۰۸- همان.
۳۰۹- همان.
۳۱۰- همان.
۳۱۱- همان.
۳۱۲- همان.
۳۱۳- همان.
۳۱۴- همان.
۳۱۵- همان.
۳۱۶- همان.
۳۱۷- همان.
۳۱۸- همان.
۳۱۹- همان.
۳۲۰- همان.
۳۲۱- همان.
۳۲۲- همان.
۳۲۳- همان.
۳۲۴- همان.
۳۲۵- همان.
۳۲۶- همان.
۳۲۷- همان.
۳۲۸- همان.
۳۲۹- همان.
۳۳۰- همان.
۳۳۱- همان.
۳۳۲- همان.
۳۳۳- همان.
۳۳۴- همان.
۳۳۵- همان.
۳۳۶- همان.
۳۳۷- همان.
۳۳۸- همان.
۳۳۹- همان.
۳۴۰- همان.
۳۴۱- همان.
۳۴۲- همان.
۳۴۳- همان.
۳۴۴- همان.
۳۴۵- همان.
۳۴۶- همان.
۳۴۷- همان.
۳۴۸- همان.
۳۴۹- همان.
۳۵۰- همان.
۳۵۱- همان.
۳۵۲- همان.
۳۵۳- همان.
۳۵۴- همان.
۳۵۵- همان.
۳۵۶- همان.
۳۵۷- همان.
۳۵۸- همان.
۳۵۹- همان.
۳۶۰- همان.
۳۶۱- همان.
۳۶۲- همان.
۳۶۳- همان.
۳۶۴- همان.
۳۶۵- همان.
۳۶۶- همان.
۳۶۷- همان.
۳۶۸- همان.
۳۶۹- همان.
۳۷۰- همان.
۳۷۱- همان.
۳۷۲- همان.
۳۷۳- همان.
۳۷۴- همان.
۳۷۵- همان.
۳۷۶- همان.
۳۷۷- همان.
۳۷۸- همان.
۳۷۹- همان.
۳۸۰- همان.
۳۸۱- همان.
۳۸۲- همان.
۳۸۳- همان.
۳۸۴- همان.
۳۸۵- همان.
۳۸۶- همان.
۳۸۷- همان.
۳۸۸- همان.
۳۸۹- همان.
۳۹۰- همان.
۳۹۱- همان.
۳۹۲- همان.
۳۹۳- همان.
۳۹۴- همان.
۳۹۵- همان.
۳۹۶- همان.
۳۹۷- همان.
۳۹۸- همان.
۳۹۹- همان.
۴۰۰- همان.
۴۰۱- همان.
۴۰۲- همان.
۴۰۳- همان.
۴۰۴- همان.
۴۰۵- همان.
۴۰۶- همان.
۴۰۷- همان.
۴۰۸- همان.
۴۰۹- همان.
۴۱۰- همان.
۴۱۱- همان.
۴۱۲- همان.
۴۱۳- همان.
۴۱۴- همان.
۴۱۵- همان.
۴۱۶- همان.
۴۱۷- همان.
۴۱۸- همان.
۴۱۹- همان.
۴۲۰- همان.
۴۲۱- همان.
۴۲۲- همان.
۴۲۳- همان.
۴۲۴- همان.
۴۲۵- همان.
۴۲۶- همان.
۴۲۷- همان.
۴۲۸- همان.
۴۲۹- همان.
۴۳۰- همان.
۴۳۱- همان.
۴۳۲- همان.
۴۳۳- همان.
۴۳۴- همان.
۴۳۵- همان.
۴۳۶- همان.
۴۳۷- همان.
۴۳۸- همان.
۴۳۹- همان.
۴۴۰- همان.
۴۴۱- همان.
۴۴۲- همان.
۴۴۳- همان.
۴۴۴- همان.
۴۴۵- همان.
۴۴۶- همان.
۴۴۷- همان.
۴۴۸- همان.
۴۴۹- همان.
۴۵۰- همان.
۴۵۱- همان.
۴۵۲- همان.
۴۵۳- همان.
۴۵۴- همان.
۴۵۵- همان.
۴۵۶- همان.
۴۵۷- همان.
۴۵۸- همان.
۴۵۹- همان.
۴۶۰- همان.
۴۶۱- همان.
۴۶۲- همان.
۴۶۳- همان.
۴۶۴- همان.
۴۶۵- همان.
۴۶۶- همان.
۴۶۷- همان.
۴۶۸- همان.
۴۶۹- همان.
۴۷۰- همان.
۴۷۱- همان.
۴۷۲- همان.
۴۷۳- همان.
۴۷۴- همان.
۴۷۵- همان.
۴۷۶- همان.
۴۷۷- همان.
۴۷۸- همان.
۴۷۹- همان.
۴۸۰- همان.
۴۸۱- همان.
۴۸۲- همان.
۴۸۳- همان.
۴۸۴- همان.
۴۸۵- همان.
۴۸۶- همان.
۴۸۷- همان.
۴۸۸- همان.
۴۸۹- همان.
۴۹۰- همان.
۴۹۱- همان.
۴۹۲- همان.
۴۹۳- همان.
۴۹۴- همان.
۴۹۵- همان.
۴۹۶- همان.
۴۹۷- همان.
۴۹۸- همان.
۴۹۹- همان.
۵۰۰- همان.
۵۰۱- همان.
۵۰۲- همان.
۵۰۳- همان.
۵۰۴- همان.
۵۰۵- همان.
۵۰۶- همان.
۵۰۷- همان.
۵۰۸- همان.
۵۰۹- همان.
۵۱۰- همان.
۵۱۱- همان.
۵۱۲- همان.
۵۱۳- همان.
۵۱۴- همان.
۵۱۵- همان.
۵۱۶- همان.
۵۱۷- همان.
۵۱۸- همان.
۵۱۹- همان.
۵۲۰- همان.
۵۲۱- همان.
۵۲۲- همان.
۵۲۳- همان.
۵۲۴- همان.
۵۲۵- همان.
۵۲۶- همان.
۵۲۷- همان.
۵۲۸- همان.
۵۲۹- همان.
۵۳۰- همان.
۵۳۱- همان.
۵۳۲- همان.
۵۳۳- همان.
۵۳۴- همان.
۵۳۵- همان.
۵۳۶- همان.
۵۳۷- همان.
۵۳۸- همان.
۵۳۹- همان.
۵۴۰- همان.
۵۴۱- همان.
۵۴۲- همان.
۵۴۳- همان.
۵۴۴- همان.
۵۴۵- همان.
۵۴۶- همان.
۵۴۷- همان.
۵۴۸- همان.
۵۴۹- همان.
۵۵۰- همان.
۵۵۱- همان.
۵۵۲- همان.
۵۵۳- همان.
۵۵۴- همان.
۵۵۵- همان.
۵۵۶- همان.
۵۵۷- همان.
۵۵۸- همان.
۵۵۹- همان.
۵۶۰- همان.
۵۶۱- همان.
۵۶۲- همان.
۵۶۳- همان.
۵۶۴- همان.
۵۶۵- همان.
۵۶۶- همان.
۵۶۷- همان.
۵۶۸- همان.
۵۶۹- همان.
۵۷۰- همان.
۵۷۱- همان.
۵۷۲- همان.
۵۷۳- همان.
۵۷۴- همان.
۵۷۵- همان.
۵۷۶- همان.
۵۷۷- همان.
۵۷۸- همان.
۵۷۹- همان.
۵۸۰- همان.
۵۸۱- همان.
۵۸۲- همان.
۵۸۳- همان.
۵۸۴- همان.
۵۸۵- همان.
۵۸۶- همان.
۵۸۷- همان.
۵۸۸- همان.
۵۸۹- همان.
۵۹۰- همان.
۵۹۱- همان.
۵۹۲- همان.
۵۹۳- همان.
۵۹۴- همان.
۵۹۵- همان.
۵۹۶- همان.
۵۹۷- همان.
۵۹۸- همان.
۵۹۹- همان.
۶۰۰- همان.
۶۰۱- همان.
۶۰۲- همان.
۶۰۳- همان.
۶۰۴- همان.
۶۰۵- همان.
۶۰۶- همان.
۶۰۷- همان.
۶۰۸- همان.
۶۰۹- همان.
۶۱۰- همان.
۶۱۱- همان.
۶۱۲- همان.
۶۱۳- همان.
۶۱۴- همان.
۶۱۵- همان.
۶۱۶- همان.
۶۱۷- همان.
۶۱۸- همان.
۶۱۹- همان.
۶۲۰- همان.
۶۲۱- همان.
۶۲۲- همان.
۶۲۳- همان.
۶۲۴- همان.
۶۲۵- همان.
۶۲۶- همان.
۶۲۷- همان.
۶۲۸- همان.
۶۲۹- همان.
۶۳۰- همان.
۶۳۱- همان.
۶۳۲- همان.
۶۳۳- همان.
۶۳۴- همان.
۶۳۵- همان.
۶۳۶- همان.
۶۳۷- همان.
۶۳۸- همان.
۶۳۹- همان.
۶۴۰- همان.
۶۴۱- همان.
۶۴۲- همان.
۶۴۳- همان.
۶۴۴- همان.
۶۴۵- همان.
۶۴۶- همان.
۶۴۷- همان.
۶۴۸- همان.
۶۴۹- همان.
۶۵۰- همان.
۶۵۱- همان.
۶۵۲- همان.
۶۵۳- همان.
۶۵۴- همان.
۶۵۵- همان.
۶۵۶- همان.
۶۵۷- همان.
۶۵۸- همان.
۶۵۹- همان.
۶۶۰- همان.
۶۶۱- همان.
۶۶۲- همان.
۶۶۳- همان.
۶۶۴- همان.
۶۶۵- همان.
۶۶۶- همان.
۶۶۷- همان.
۶۶۸- همان.
۶۶۹- همان.
۶۷۰- همان.
۶۷۱- همان.
۶۷۲- همان.
۶۷۳- همان.
۶۷۴- همان.
۶۷۵- همان.
۶۷۶- همان.
۶۷۷- همان.
۶۷۸- همان.
۶۷۹- همان.
۶۸۰- همان.
۶۸۱- همان.
۶۸۲- همان.
۶۸۳- همان.
۶۸۴- همان.
۶۸۵- همان.
۶۸۶- همان.
۶۸۷- همان.
۶۸۸- همان.
۶۸۹- همان.
۶۹۰- همان.
۶۹۱- همان.
۶۹۲- همان.
۶۹۳- همان.
۶۹۴- همان.
۶۹۵- همان.
۶۹۶- همان.
۶۹۷- همان.
۶۹۸- همان.
۶۹۹- همان.
۷۰۰- همان.
۷۰۱- همان.
۷۰۲- همان.
۷۰۳- همان.
۷۰۴- همان.
۷۰۵- همان.
۷۰۶- همان.
۷۰۷- همان.
۷۰۸- همان.
۷۰۹- همان.
۷۱۰- همان.
۷۱۱- همان.
۷۱۲- همان.
۷۱۳- همان.
۷۱۴- همان.
۷۱۵- همان.
۷۱۶- همان.
۷۱۷- همان.
۷۱۸- همان.
۷۱۹- همان.
۷۲۰- همان.
۷۲۱- همان.
۷۲۲- همان.
۷۲۳- همان.
۷۲۴- همان.
۷۲۵- همان.
۷۲۶- همان.
۷۲۷- همان.
۷۲۸- همان.
۷۲۹- همان.
۷۳۰- همان.
۷۳۱- همان.
۷۳۲- همان.
۷۳۳- همان.
۷۳۴- همان.
۷۳۵- همان.
۷۳۶- همان.
۷۳۷- همان.
۷۳۸- همان.
۷۳۹- همان.
۷۴۰- همان.
۷۴۱- همان.
۷۴۲- همان.
۷۴۳- همان.
۷۴۴- همان.
۷۴۵- همان.
۷۴۶- همان.
۷۴۷- همان.
۷۴۸- همان.
۷۴۹- همان.
۷۵۰- همان.
۷۵۱- همان.
۷۵۲- همان.
۷۵۳- همان.
۷۵۴- همان.
۷۵۵- همان.
۷۵۶- همان.
۷۵۷- همان.
۷۵۸- همان.
۷۵۹- همان.
۷۶۰- همان.
۷۶۱- همان.
۷۶۲- همان.
۷۶۳- همان.
۷۶۴- همان.
۷۶۵- همان.
۷۶۶- همان.
۷۶۷- همان.
۷۶۸- همان.
۷۶۹- همان.
۷۷۰- همان.
۷۷۱- همان.
۷۷۲- همان.
۷۷۳- همان.
۷۷۴- همان.
۷۷۵- همان.
۷۷۶- همان.
۷۷۷- همان.
۷۷۸- همان.
۷۷۹- همان.
۷۸۰- همان.
۷۸۱- همان.
۷۸۲- همان.
۷۸۳- همان.
۷۸۴- همان.
۷۸۵- همان.
۷۸۶- همان.
۷۸۷- همان.
۷۸۸- همان.
۷۸۹- همان.
۷۹۰- همان.
۷۹۱- همان.
۷۹۲- همان.
۷۹۳- همان.
۷۹۴- همان.
۷۹۵- همان.
۷۹۶- همان.
۷۹۷- همان.
۷۹۸- همان.
۷۹۹- همان.
۸۰۰- همان.
۸۰۱- همان.
۸۰۲- همان.
۸۰۳- همان.
۸۰۴- همان.
۸۰۵- همان.
۸۰۶- همان.
۸۰۷- همان.
۸۰۸- همان.
۸۰۹- همان.
۸۱۰- همان.
۸۱۱- همان.
۸۱۲- همان.
۸۱۳- همان.
۸۱۴- همان.
۸۱۵- همان.
۸۱۶- همان.
۸۱۷- همان.
۸۱۸- همان.
۸۱۹- همان.
۸۲۰- همان.
۸۲۱- همان.
۸۲۲- همان.
۸۲۳- همان.
۸۲۴- همان.
۸۲۵- همان.
۸۲۶- همان.
۸۲۷- همان.
۸۲۸- همان.
۸۲۹- همان.
۸۳۰- همان.
۸۳۱- همان.
۸۳۲- همان.
۸۳۳- همان.
۸۳۴- همان.
۸۳۵- همان.
۸۳۶- همان.
۸۳۷- همان.
۸۳۸- همان.
۸۳۹- همان.
۸۴۰- همان.
۸۴۱- همان.
۸۴۲- همان.
۸۴۳- همان.
۸۴۴- همان.
۸۴۵- همان.
۸۴۶- همان.
۸۴۷- همان.
۸۴۸- همان.
۸۴۹- همان.
۸۵۰- همان.
۸۵۱- همان.
۸۵۲- همان.
۸۵۳- همان.
۸۵۴- همان.
۸۵۵- همان.
۸۵۶- همان.
۸۵۷- همان.
۸۵۸- همان.
۸۵۹- همان.
۸۶۰- همان.
۸۶۱- همان.
۸۶۲- همان.
۸۶۳- همان.
۸۶۴- همان.





Fig N° 1 Profil schématique
à Dahoné Gazi





وزارت دارالی


تاریخ ۱۳۱ ماه

شماره ضمیمه

دفتر وزیر

-۳-

گرته از مقطع د هنله که مناسبتری مواضع آن بنظر میرسد در اینجا ترسیم و نمایش مید هیم .
این وضعیت پستی و بلندی زمین و موقعیت کوههای در د هنله بقدره برای ایجاد مخزن اب بتوسط ساختمان سد مساعد است که برای ازدیاد آب چاره رامحصري ساختن یک سد در این د هنله مینماید .



شرح شرایط طبیعی برای ایجاد نمودن یک مخزن در د هنله قاضی

الف - سد : جای بنای سد که در عکسها شماره (۱) و (۲) نشان داده شده اند خیلی مناسب میباشد با ساختن یک سد بارتفاع تقریبی (۳۰) متر و با انتخاب ثقل متداولی بدین معنی که پایه کار تقریباً ۰/۸ ارتفاع باشد حجمی که در زیر ساختنا است معادل با (۱۰۰۰۰ مترمکعب) خواهد بود . فقط قسمت وسط بنایه بعرض (۱۲) متر است طولش (۳۰) متر و رنگرگفتہ میشود سایر قسمتها با ارتفاع کمتر از (۱۸) متر ساخته خواهند شد .

آنچه مربوط بشرایط طبقات الارضی است بطوریکه روی عکس شماره (۱) نشان داده میشود تمام سطح زمین با تخته سنگ پوشیده شده این سنگهای آهکی هستند که از حیث جنس خیلی قطعی سخت و با استقامت میباشد قسمت پائین ذ هنله به شکل گودال طشت مانندی است بعرض (۵) تا (۱۰) متر که در این زمین آب باین شکل در آمد و بسمت تعریک طبقات مختلف سنگها رانقهه (ب) نشان

مید ۵۵ .


ریخ ماه ۱۳۱

ماره ضمیمه



دفتر وزیر

— ۴ —



گرچه تخته سنگ‌های خیلی متراکم و بهم بیوسته و کشا ن در مجاورت شبیه‌حالی از مشکاف بنظر می‌رسد معندا در خط القعر عده زیادی از این شکافها تشخیص دادیم که تمام بطرف بالا تحرک یافته اند این حفرها باید مورد مطالعه مخصوص قرارداده شوند تا اطمینان حاصل گردید از اینکه وجود آنها خطری برای نگهداری آب سدهای جاده ننماید . این شکافها با سنگ‌های اطراف انبار روی عکس شماره (۱) نمودار است در صورتیکه عکس شماره (۲) جای بنای سد و مدخل دهنده را از بالا نشان میدهد .

ب-مخزن : وضعیت قسمت سفلای دره که میتواند بتوسط ایجاد سد تشکیل مخزن را داده و مورد استفاده قرار گیرد بقرار زیراست :

در قسمت بالای دهنده دره بدوقسمت میشود شعبه که از چپ میاید (در صورتیکه روی جریان آب ایستاده باشیم) دره ایست که روی خانه دران جای است . شعبه که از راست میاید دره ایست بین آب و خشک . بفاصله پانصد متر نرسیده بجای بنای سد بین دو دره طبقات ضخیم سنگ‌های آهکی با شکافهاشی وجود دارد که چشممه‌های متعدد کوچکی از درز آنها با قصر دره جاری میشوند وضعیت این دره با جای چشممه‌های روی نقشه (ب) برنگ آبی نشان داده میشوند .

بطرف بالای رشته تخته سنگ‌هادره یکمرتبه عرض میشود و در یک کیلومتری محل سد عرض دره به (۰۰۹ متر) میرسد .


ماسعی کردیم که بتوسط میزان الهواء و آلات دیگر لازمه حجم تقریبی مخزن را تعیین نمائیم ولی سطح دره بقدری پست و بلند و متغیر است که بد و نیت نقشه برداشی دقیق تعیین این حجم غیرممکن بنظر میرسد یعنی با این مناسبیت حجمی که فعلامات تخمین زده ایم بکلی تقریبی است مادر خود فرض میکنیم که سد



Fig. 4 bis
L'ancienne digue
de Bende Mahor
Au fond le cône
de déjection



Fig. 5
Le fond de la
retenue à
Bende Mahor






Fig. 2 Montrant les phénomènes karstiques

Fig. 3 Montrant un calcaire spongieux



DAHANE SAZI

Fig. 4
Pour montrer les grottes dans le rocher




Fig. 8 Tāng-i Alghēh vu de l'aval

Fig. 9 id. vu de l'amont



Fig. 10
Le fond de la
retenue proposée

شماره ۱



مکمل درخت
و هسته فاصلی
 محل نبای پیش سپی
 شده موای اینجا
 سد

شماره ۲



منظقه بالا
که از بالا دید
گوشه شده محل
نبای سد بزرگ
قورمزنان را مده

شماره ۳



منظقه منتهی
از محل نبای سد